


Servicestellung
Service position



GRUNDIG



Ⓢ Btx ★ 32700 #


SERVICE MANUAL CUC 4401


P 37-449

(9.25670-01)

T 55-449

(9.25673-01)





D

RV Regelspannungsverzögerung (Tuner)


Normtestbild auf hohen UHF Kanal legen, die HF sollte mindestens 1,5 mV betragen (rauschreies Bild). Regler R 341 (Kontakt 15, ZF-Verst.) in Richtung Linksanschlagdrehen bis das Bild zu rauschen beginnt, dann wieder zurückdrehen bis das Bild gerade rauschfrei wird.

GB

RV Delayed Automatic Gain Control Voltage (Tuner)


Feed in a standard test pattern at a channel in the upper range of the UHF Band. The RF should be at least 1,5 mV (noise free picture). Rotate the control R 341 (contact 15, IF-Ampl.) towards the left hand and stop until noise just begins to appear in the picture, then reverse the direction of the control until the picture just becomes noise free.

Oszillogramme bei 220 V gemessen
Oscillograms measured at 220 V







Oszillogramme bei 110 V gemessen
Oscillograms measured at 110 V




BB - PLATTE
PORT BASE
PORT BASE
PLASTRA CINEC
PLACA ZOCALO TRC





Osizilogramme bei 220 V gemessen
Oscillograms measured at 220 V






Kein Anpassungsabgleich bei Austausch der Steckkarte notwendig
 When replacing the plug-in board, no alignment is necessary
 Non è necessaria nessuna taratura di sintonia dopo la sostituzione di una scheda ad innesto














27VSS
20uS

TP 661
TP 661 FASTEXT
TP 661 TOP

FERNBEDIENTUNG 29622-053.01
REMOT CONTROL FASTEXT
TELE COMMAND -053.12
TELE MANDO -053.13 TOPTEXT



FERNBEDIENUNG 29622-054.01
KEYBOARD 29503-951 62

