


# Service Service Service



**4CM2799/00T/05T**



45 719 A14

Preset to the horizontal frequencies 31,5 kHz – 35,2 kHz – 56 kHz

# Service manual



1. "D" Shell interface cable  
"D" Shell interface kabel  
Câble d'interface Shell "D"  
"D"-Shell-Interface-Kabel  
"D" Shell cave interfaccia
2. Mains voltage connector  
Netspanningsbus  
Connecteur de tension du secteur  
Netzanschluss  
Presa per cordone di rete

**GB**

Safety regulations require that the set be restored to its original condition and that parts which are identical with those specified be used.

**F**

Les normes de sécurité exigent que l'appareil soit remis à l'état d'origine et que soient utilisées les pièces de rechange identiques à celles spécifiées.

**I**

Le norme di sicurezza esigono che l'apparecchio venga rimesso nelle condizioni originali e che siano utilizzati pezzi di ricambiago identici a quelli specificati.

**NL**

Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.

**D**

Bei jeder Reparatur sind die geltenden Sicherheitsvorschriften zu beachten. Der Originalzustand des Geräts darf nicht verändert werden für Reparaturen sind Original-Ersatzteile zu verwenden.

### GB TECHNICAL DATA

#### General

- mains voltage
- mains frequency
- power consumption
  
- weight
- dimension (wxhxd)

#### Picture tube

- size
- deflection angle
- EHT
- pitch

#### Video

- vertical frequency
- horizontal frequency

### NL TECHNISCHE GEGEVENS

#### Algemeen

- bedrijsspanning
- netfrequentie
- verbruik
  
- gewicht
- afmetingen (bxhxd)

#### Beeldbuis

- afmeting
- afbuighoek
- hoogspanning
- pitch

#### Video

- vertikale frequentie
- horizontale frequentie

### F CARACTERSTIQUES TECHNIQUES

#### Generalites

- tension de service
- Fréquence du réseau
- Consommation
  
- poids
- dimensions (lxhxy)

98-264 V

50/60Hz

110 W (normaal)

120 W (max.)

32 kg

498x427x536 mm

(excl. pedestal)

20"

90°

25 KV

0,31 mm


#### Tube image

- taille
- angle de déviation
- haute tension
- pitch

#### Video

- fréquence trame
- fréquence ligne

### INPUT-OUTPUT SIGNALS



15 PIN D-SHELL CONNECTOR

### D TECHNISCHE DATEN

### I DATI TECNICI

#### Allgemeines:

- |                     |                        |                                    |
|---------------------|------------------------|------------------------------------|
| - Betriebsspannung  | - Tensione di servizio | 98-264 V                           |
| - Netzfrequenz      | - Frequenza di rete    | 50/60Hz                            |
| - Leistungsaufnahme | - Consumo              | 110 W (normaal)<br>120 W (max.)    |
| - Gewicht           | - peso                 | 32 kg                              |
| - Masse (BzHxT)     | - Dimensioni (lxqxp)   | 498x427x536 mm<br>(excl. pedestal) |

#### Bildröhre

- |                |                        |         |
|----------------|------------------------|---------|
| - Größe        | - Dimensioni           | 20"     |
| - Ablenkwinkel | - Angolo di deviazione | 90°     |
| - Hochspannung | - Alta tensione        | 25 KV   |
| - Pitch        | - Pitch                | 0,31 mm |

#### Video

- |                  |                         |                       |
|------------------|-------------------------|-----------------------|
| - Bildfrequenz   | - Frequenza verticale   | 50-120 Hz (automatic) |
| - Zeilenfrequenz | - Frequenza orizzontale | 30-64 kHz (automatic) |

#### Cinescopio

- |                        |                        |         |
|------------------------|------------------------|---------|
| - Dimensioni           | - Dimensioni           | 20"     |
| - Angolo di deviazione | - Angolo di deviazione | 90°     |
| - Alta tensione        | - Alta tensione        | 25 KV   |
| - Pitch                | - Pitch                | 0,31 mm |

### MODES

Mode	Horizontal frequency	Vertical frequency	H. Sync. polarity	V. Sync. polarity	Resolution Dot x lines	Remark
VGA	31.5 kHz	70 Hz	+	-	640 x 350	not interlaced
	31.5 kHz	70 Hz	-	+	640 x 400	not interlaced
	31.5 kHz	60 Hz	-	-	640 x 480	not interlaced
VGA+	35.2 kHz	56 Hz	+,-	+,-	800 x 600	not interlaced
	37.8 kHz	60 Hz	+,-	+,-	800 x 600	not interlaced
	48 kHz	72 Hz	+,-	+,-	800 x 600	not interlaced
8514A	35.5 kHz	87 Hz	+	+	1024 x 768	interlaced
	48.8 kHz	60 Hz	+	+	1024 x 768	Not interlaced
	56 kHz	70 Hz	+	+	1024 x 768	Not interlaced
	64 kHz	60 Hz	+,-	+,-	1280 x 1024	Not interlaced sync on green

Preset on 31,5 kHz - 35,2 kHz - 56 kHz

MDA 02985  
T19-113

## GB CAUTION

- 1) Safety requirements stipulate that, during repair, the set should be restored in its original state and that parts, identical to the specified ones, should be applied.
- 2) For safety reasons, the parts provided with the sign **▲** should be replaced by identical parts (for code numbers see electrical parts lists).
- 3) To avoid damages to ICs and transistors, flash-over of the high-tension should be avoided.
- 4) Be careful when performing measurements in the high-tension section and on the picture tube.
- 5) Never change parts when the set is still switched on.
- 6) Safety goggles must be worn during replacement of the picture tube.
- 7) The picture tube must only be discharged as shown in Fig. 1.

## NL WAARSCHUWINGEN

- 1) Veiligheidsbepalingen vereisen, dat het apparaat bij reparaties in zijn oorspronkelijke toestand wordt teruggebracht en dat onderdelen, identiek aan de gespecificeerde worden toegepast.
- 2) Onderdelen voorzien van het teken **▲** dienen om veiligheidsredenen vervangen te worden door identieke onderdelen.  
(Voor kodenummers zie elektrische stuklijsten).
- 3) Om beschadigingen van IC's en transistoren te voorkomen moet iedere overslag van de hoogspanning worden vermeden.
- 4) Wees voorzichtig tijdens het meten in het hoogspannings gedeelte en aan de beeldbuis.
- 5) Verwissel nooit onderdelen terwijl het apparaat is ingeschakeld.
- 6) Tijdens het vervangen van de beeldbuis wordt het dragen van een veiligheidsbril voorgeschreven.
- 7) De beeldbuis moet ontladen worden zoals in Fig. 1. is aangegeven.

## F AVERTISSEMENTS

- 1) Les normes de sécurité exigent que pour les réparations, l'appareil soit remis à son état d'origine et que l'on remplace les éléments par ceux d'origine.
- 2) Les pièces marquées du signe **▲** pour des raisons de sécurité sont à remplacer impérativement par les pièces identiques.  
(Voir liste des pièces électriques pour les codes).
- 3) Toute décharge disruptive doit être évitée afin de ne pas abîmer les IC et les transistors.
- 4) Prendre toutes les précautions pendant les mesures à la section haute tension et au tube image.
- 5) ne jamais procéder au remplacement de pièces pendant que l'appareil est en fonctionnement.
- 6) Le port de lunettes de protection est obligatoire lors du remplacement du tube image.
- 7) Le tube-image doit être déchargé comme indiqué à la Fig. 1.

## D ACHTUNG

- 1) Entsprechend den Sicherheitsbestimmungen muß das Gerät bei einer Reparatur in seinen Ausgangszustand zurückversetzt werden. Dabei dürfen nur die spezifizierten oder baugleiche Bauelemente verwendet werden.
- 2) Mit dem Zeichen **▲** versehene Bauelemente müssen aus Sicherheitsgründen durch baugleiche Teile ersetzt werden (Codenummern siehe Stücklisten Bauelemente).
- 3) Zur Vermeidung von Schäden an ICs und Transistoren darauf achten, daß keine Hochspannungsüberschläge auftreten können.
- 4) Vorsicht bei Messungen im Hochspannungsteil und an der Bildröhre!
- 5) Bauelemente niemals bei eingeschaltetem Gerät austauschen.
- 6) Beim Austauschen der Bildröhre ist das Tragen einer Schutzbrille Vorschrift.
- 7) Zum Entladen der Bildröhre den Anweisungen in Abb. 1 folgen.

## I AVVERTIMENTI

- 1) Le norme di sicurezza richiedono che per le riparazioni l'apparecchio sia nello suo stato originale e che gli elementi che vengono sostituiti siano uguali a quelli di origine.
- 2) I pezzi marcati del segno **▲** debbono essere sostituiti per ragione di sicurezza da pezzi identici (verdere elenco dei componenti elettrici per quanto riguarda i codici).
- 3) Ogni scarica distruttiva deve essere evitata per evitare di rovinare gli IC e i transistori.
- 4) Procedere con cautela durante le misure alla sezione alta tensione e al cinescopio.
- 5) Mai procedere alla sostituzione dei pezzi quando l'apparecchio è in funzione.
- 6) Occhiali di protezione sono indispensabili quando si procede alla sostituzione del cinescopio.
- 7) Il cinescopio deve essere scaricato come indicato nella Fig. 1.




Fig. 1

MDA.00635  
T28/729

## GB Repair instructions

- Service position of the supply board.
- Remove the back cover and then the metal cover plates on the top and at the back of the chassis.
- Remove the 4 plug connections on the top of the supply board.
- Remove the 3 screws (2 on the back and 1 on the side) which fix the supply unit to the frame.
- Remove the complete supply unit from the monitor by sliding the unit backwards.
- Remove the cover of the supply unit.
- Place the supply unit on the left of the monitor and reconnect the 4 plug connections disconnected previously to the supply board.
  
- Service position of the operating board.
- Remove the back cover.
- Place the monitor on its side.
- Remove the complete pedestal (4 screws and click lock).
- The operating board and the mains switch are now accessible.

## F Indications pour réparation

- Position de service de la carte de circuit imprimé d'alimentation
- Retirez le panneau arrière et ensuite les plaques de protection métalliques situées sur le dessus et le dessous du châssis.
- Retirez les 4 points d'enfichage situés sur le dessus de la carte de circuit imprimé.
- Retirez les 3 vis (2 à l'arrière et 1 sur le côté) fixant l'unité d'alimentation au châssis.
- Extrayez l'unité d'alimentation de l'appareil en la faisant glisser vers l'arrière.
- Retirez le couvercle de l'unité d'alimentation.
- Déposez l'unité d'alimentation à la gauche de l'appareil et rebranchez les 4 points d'enfichage, que vous venez de débrancher, à la carte d'alimentation.
  
- Position de service du panneau de commande
- Retirez le panneau arrière.
- Placez l'appareil sur l'un de ses côtés.
- Démontez complètement le socle (4 vis et le verrouillage à encliquetage)
- Le panneau de commande et l'interrupteur secteur sont à présent accessibles.

## I Istruzioni di riparazione

- Posizione di servizio del circuito di alimentazione
- Smontare il pannello posteriore ed in seguito le piastre metalliche di protezione dalla parte superiore e posteriore del telaio.
- Smontare i 4 collegamenti elettrici dalla parte superiore del circuito di alimentazione.
- Smontare le 3 viti (due dalla parte posteriore ed una dalla parte laterale) con le quali l'unità di alimentazione è fissata al telaio.
- Togliere l'unità di alimentazione completa dall'apparecchio spostandola all'indietro.
- Smontare il coperchio dell'unità di alimentazione.
- Sistemare l'unità di alimentazione a sinistra dell'apparecchio e ristabilire i 4 collegamenti elettrici.
  
- Posizione di servizio del circuito di comando
- Smontare il pannello posteriore.
- Sistemare l'apparecchio su una parte laterale.
- Smontare la base completa (4 viti ed innesto a scatto).
- A questo punto sono accessibili il circuito di comando e l'interruttore di rete.

## NL Reparatie aanwijzingen

- Servicepositie van de voedingsprint.
- Verwijder de achterwand en vervolgens de metalen afschermpaden aan de bovenzijde en achterzijde van het chassis.
- Verwijder de 4 plugverbindingen aan de bovenzijde van de voedingsprint.
- Verwijder de 3 schroeven (2 aan de achterzijde en een aan de zijkant) waarmede de voedingseenheid op het frame bevestigd is.
- Neem de complete voedingseenheid uit het apparaat door de unit naar achteren te schuiven.
- Verwijder de deksel van de voedingseenheid.
- Plaats de voedingseenheid links van het apparaat en verbind de 4 eerder losgemaakte plugverbindingen weer met de voedingsprint.
  
- Servicepositie van de bedieningsprint.
- Verwijder de achterwand
- Plaats het apparaat op een zijkant.
- Verwijder de complete pedestal (4 schroeven en "click" vergrendeling).
- De bedieningsprint en de netschakelaar zijn nu bereikbaar.

## D Reparaturanweisung

- Service-Position für die Stromversorgungsplatine
- Die Rückseite abnehmen und anschließend die Abschirmbleche an der Oberseite und der Rückseite des Chassis entfernen.
- Die 4 Steckverbindingen an der Oberseite der Stromversorgungsplatine lösen.
- Die 3 Schrauben (2 an der Rückseite und 1 an der Seitenfläche) zur Befestigung des Netzteils am Rahmen entfernen.
- Das komplette Netzteil nach hinten aus dem Gerät herausschieben.
- Die Abdeckung des Netzteils abnehmen.
- Das Netzteil links neben das Gerät stellen und die 4 zuvor gelösten Steckverbindingen wieder anschließen.
  
- Service-Position für die Bedienungs-Leiterplatte
- Die Rückwand abnehmen.
- Das Gerät auf die Seite legen.
- Den kompletten Fuß abnehmen (4 Schrauben und eine Einschnapp-Verbindung).
- Die Bedienungs-Leiterplatte und der Netzschatzler sind jetzt zugänglich.

## GB ELECTRICAL SETTINGS

### General:

When making the electrical settings in many cases a video signal must be supplied to the monitor. A computer with an "ATI VGA1024 V6-1.04/PH Beta 4" Interface card (1024 x 768) is used as the video signal source. The signal patterns are selected from the service test software package.

### Installation instructions for the ATI interface card:

- Place the ATI interface card in the computer.
- Select the "VSETUP FILE" from the "UTILITY DISK" belonging to the card.
- Select "MAGNAVOX CM5000" as the monitor type.
- Put the floppy with the service test software package in the computer and select the test pattern indicated for the following settings.

### 1. Settings on the PCBs

#### 1.1 B+ supply voltage (3160)

- Video signal: cross-hatch pattern in the 56 kHz/70 Hz, 1024 x 768 mode.
- Set the brightness control (3806) and the contrast control (3348) to the minimum position.
- Connect a DC voltmeter between the + pole of capacitor 2152 (on the supply board) and earth.
- Set the B+ trimming potentiometer 3160 so that the reading on the DC voltmeter is 180 V.

#### 1.2 High-voltage EHT (3839)

- Connect a "High-voltage voltmeter" between the high-voltage connection of the picture tube and earth.
- Set the EHT trimming potentiometer 3839 so that the "High-voltage voltmeter" reads 25 kV.

#### 1.3 Horizontal synchronisation:

- H-Hold/1 (3475)
- H-Hold/2 (3478)
- H-Hold/3 (3488)
- Position both the brightness control 3806 and the contrast control 3348 in the mechanical central position.
- Short-circuit pin 12 of IC 7411 to earth.
- Short-circuit the junction of resistor 3456/3463 to earth.
- Connect an oscilloscope between pin 6 of IC 7411 and earth.
- Set the H-Hold/1 potentiometer 3475 so that the frequency of the waveform on the oscilloscope screen is 69 kHz (14.4 $\mu$ s).
- Remove the short circuit between pin 12 of IC 7411 and earth.
- Remove the short between junction 3456/3463 and earth.
- Video signal: cross-hatch pattern 31.5 kHz/70 Hz 640 x 350 mode.
- Connect an oscilloscope between pin 6 of IC 7421 and earth.
- Set the H-Hold/2 potentiometer 3478 so that the width of the positive-going pulse is 8 $\mu$ s.
- Connect a DC voltmeter between pin 7 of IC 7423 and earth.
- Set the H-Hold/3 potentiometer 3488 so that the meter reads 15 V.

### 1.4 Picture geometry settings

#### 1.4.1 For the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode

- East/West pincushion distortion (3537)
- Trapezium distortion (3543)
- Picture width (3636)
- Horizontal picture centering (3467)
- Vertical picture centering (3509)

- Picture height (3526)

Signal: cross-hatch pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode

#### East/West pincushion distortion (3537)

- Set the potentiometer 3537 so that the vertical lines on the right and left of the picture are straight.

#### Trapezium distortion (3543)

- Set the potentiometer 3543 so that an optimum square cross-hatch pattern is obtained.

#### Picture width (3636)

- Set the potentiometer 3636 so that the picture width is 350 mm.

#### Horizontal picture centering (3467)

- Set the potentiometer 3467 so that the horizontal centering of the picture is correct on the screen.

#### Vertical picture centering (3509)

- Set the potentiometer 3509 so that the vertical centering of the picture is correct on the screen.

#### Picture height (3526)

- Place the picture height control 3528 in the mechanical central position. Then set the potentiometer 3526 so that the picture height is 270 mm.

#### 1.4.2 For the 35.2 kHz/56 Hz 800 x 600 mode

- Picture width (3633)
- Horizontal picture centering (3446)
- Picture height (3551)

Signal: cross-hatch pattern in the 35.2 kHz/56 Hz 800 x 600 mode

#### Picture width (3633)

- Set the potentiometer 3633 so that the picture width is 350 mm.

#### Horizontal picture centering (3446)

- Set potentiometer 3446 so that the horizontal centering of the picture is correct on the screen.

#### Picture height (3551)

- Set the potentiometer 3551 so that the height of the picture is 270 mm.

#### 1.4.3 For the VGA modes

- Picture width 640 x 480 (3629)
- Horizontal picture centering (3444)
- Picture height 640 x 480 (3522)
- Picture height 640 x 400 (3523)
- Picture height 640 x 350 (3524)

#### Picture width 640 x 480 (3629)

- Signal: cross-hatch pattern in the 31.5 kHz/60 Hz 640 x 480 mode.
- Set the potentiometer 3629 so that the picture width is 350 mm.

#### Horizontal picture centering (3444)

- Signal: cross-hatch pattern in the 31.5 kHz/60 Hz 640 x 480 mode.
- Set the potentiometer 3444 so that the horizontal centering of the picture is correct on the screen.

#### Picture height for 640 x 480 mode (3522)

- Signal: cross-hatch pattern in the 31.5 kHz/60 Hz 640 x 480 mode.
- Set potentiometer 3522 so that the picture height is 270 mm.

#### Picture height for 640 x 400 mode (3523)

- Signal: cross-hatch pattern in the 31.5 kHz/70 Hz 640 x 400 mode.
- Set potentiometer 3523 so that the picture width is 270 mm.

#### Picture height for 640 x 350 mode (3524)

- Signal: cross-hatch pattern in the 31.5 kHz/70 Hz 640 x 350 mode.
- Set potentiometer 3524 so that the picture height is 270 mm.

### 1.5 Focus settings

- V focus (Vertical focus), middle key on line output transformer.
- H focus (Horizontal focus), top key on line output transformer.
- Signal: cross-hatch pattern in the 56 kHz/70 Hz, 1024 x 768 mode.
- Set the brightness control 3806 and the contrast control 3348 to maximum.
- Set the V focus key so that the sharpness of the vertical lines is optimum in the centre of the screen.
- Set the H focus key so that the sharpness of the horizontal lines is optimum in the centre of the screen.

### 1.6 Cut-off points of the picture tube

- VG2 (bottom key on line output transformer)
  - Cut-off points of the picture tube (3377, 3383, 3372)
  - Signal: black pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
  - Place the trimming potentiometers 3377, 3383, 3372 and the subcontrast potentiometer 3351 to the central position. These are presets.
  - Set the VG2 setting key to the minimum position.
  - Set the brightness control 3806 and the contrast control 3348 to the central position.
  - Using the VG2 setting key, increase the VG2 voltage until a colour is just visible (this may be red, green or blue).
  - Then set the cut-off point trimming potentiometers belonging to the two colours not yet visible (3377, 3383 or 3372) so that an optimum white background colour is obtained.
  - Set the brightness control 3806 to maximum in order to check that the background colour remains the same even at maximum brightness.
- Then set the brightness control to the central position again.

### 1.7 White "D"

- R.G.B. amplification (3355, 3357, 3359)
- Subcontrast (3351)

#### R.G.B. amplification

- Signal: white pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
- Set the trimming potentiometers 3355, 3357 and 3359 so that an optimum white colour is produced in the white window.

#### Subcontrast (3351)

- Method 1 (with photometer)
  - Signal: white window pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
  - Place the photometer sensor in the centre of the screen.
  - Set the subcontrast control 3351 so that the photometer shows 35 Foot Lambert.
  - Using the contrast control 3348, slowly adjust the contrast from maximum to minimum in order to check that "WHITE" remains the same.
- Method 2 (without photometer)
  - Signal: white pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
  - Set the contrast control 3348 and the brightness control 3806 to maximum and the sub-contrast control 3351 in mid-position.
  - Then turn up the sub-contrast control slowly until the brightness no longer increases. This happens when the ABL (automatic beam-current limiter) comes into operation.

## 2. Static convergence (see Fig. 2)

*Introduction:* Slight deviations in the static convergence can be corrected using three permanent pairs of magnets which are fitted around the neck of the picture tube. These are the 4-pole magnet, the additional 4-pole magnet and the 6-pole magnet. The 4-pole magnet and the additional 4-pole magnet move the outermost electron beams (R and B) parallel in the opposite direction from one another. The 6-pole magnet moves the outermost electron beams evenly in the same direction. The magnetic fields of the above magnets do not affect the centre of the picture-tube neck; the central electron beam "G" is therefore not affected.

#### Setting:

- Before the static convergence setting can be made, the monitor must be switched on for 30 minutes.
- The focus settings must be made correctly (see section 1.5).
- Signal: cross-hatch pattern in the 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
- Set the "tabs" of the 4-pole magnet in the neutral position; this is when the tabs are opposite one another. In this position the magnets do not affect the deflection of the "R" and "B" electron beams.
- First set the additional 4-pole magnet optimally.
- Then set the 6-pole magnet optimally.
- If the convergence is not now optimal, then adjust to the optimal setting with the 4-pole magnet and then with the 6-pole magnet.

## **NL ELECTRISCHE INSTELLINGEN**

### **Algemeen:**

Bij het uitvoeren van de elektrische instellingen moet in veel gevallen een videosignaal aan de monitor worden toegevoerd. Als videosignalbron is gebruikt een computer voorzien van een "ATI VGA1024 V6-1.4/PH Beta 4" Interface-kaart (1024x768).

De signaalpatronen zijn geselecteerd uit het Service-testsoftware-pakket.

### **Instalatie aanwijzingen voor de ATI-interface-kaart:**

- Plaats de ATI-interface-kaart in de computer.
- Selecteer de "VSETUP FILE" uit de bij de kaart behorende "UTILITY-DISK".
- Selecteer als monitortype "MAGNAVOX CM5000".
- Plaats de floppy met het Service -testsoftware-pakket in de - computer en selecteer het bij de onderstaande instellingen aangegeven testpatroon.

### **1. Instellingen op de printplaten**

#### **1.1 B+ voedingsspanning (3160)**

- Videosignaal: Ruitpatroon in de 56kHz/70Hz, 1024x768 mode
- Plaats de helderheidsregelaar (3806) en de contrastregelaar (3348) beide in de minimum stand.
- Sluit een gelijkspanningsmeter aan tussen de + pool van condensator 2152 (op de voedingsprint) en massa.
- Stel de B+ instelpotentiometer 3160 zodanig in dat de gelijkspanningsmeter 180V aangeeft.

#### **1.2 Hoogspanning EHT (3839)**

- Sluit een "Hoogspanningsvoltmeter" aan tussen de hoogspanningsaansluiting van de beeldbuis en massa.
- Stel de EHT-instelpotentiometer 3839 zodanig in dat de "Hoogspanningsvoltmeter" 25KV aangeeft.

#### **1.3 Horizontale synchronisatie**

- H-Hold/1 (3475)
- H-Hold/2 (3478)
- H-Hold/3 (3488)
- Plaats de helderheidsregelaar 3806 en de contrastregelaar 3348 beide in de mechanische middenstand.
- Sluit pin 12 van IC7411 kort aan massa.
- Sluit het knooppunt van weerstand 3456/3463 kort aan massa.
- Sluit een oscilloscoop aan tussen pin 6 van IC7411 en massa.
- Stel de H-Hold/1 potentiometer 3475 zodanig in dat de frequentie van de golfform op het oscilloscopen scherm 69kHz (14,4uS) bedraagt.
- Verwijder de kortsluiting tussen pin 12 van IC7411 en massa.
- Verwijder de kortsluiting tussen knooppunt 3456/3463 en massa.
- Videosignaal: Ruitpatroon 31,5kHz/70Hz 640x350 mode
- Sluit een oscilloscoop aan tussen pin 6 van IC7421 en massa.
- Stel de H-Hold/2 potentiometer 3478 zodanig in dat de breedte van de positief gaande impuls 8us bedraagt.
- Sluit een gelijkspanningsmeter aan tussen pin 7 van IC7423 en massa.
- Stel de H-Hold/3 potentiometer 3488 zodanig in dat de meter 15V aangeeft.

#### **1.4 Beeldgeometrie instellingen**

##### **1.4.1 Voor de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode**

- Oost/west kussenvervorming (3537)

- Trapezium vervorming (3543)
- Beeldbreedte (3636)
- Horizontale beeldcentrering (3467)
- Verticale beeldcentrering (3509)
- Beeldhoogte (3526)

Signaal: Ruitpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode

##### **Oost/west kussenvervorming (3537)**

- Stel de potentiometer 3537 zodanig in dat de verticale lijnen aan de rechter en aan de linker zijde van het beeld recht zijn.

##### **Trapezium vervorming (3543)**

- Stel de potentiometer 3543 zodanig in dat een optimaal rechthoekig ruitpatroon verkregen wordt.

##### **Beeldbreedte (3636)**

- Stel de potentiometer 3636 zodanig in dat de beeldbreedte 350mm bedraagt.

##### **Horizontale beeldcentrering (3467)**

- Stel de potentiometer 3467 zodanig in dat het beeld correct horizontaal gecentreerd op het beeldscherm staat.

##### **Verticale beeldcentrering (3509)**

- Stel de potentiometer 3509 zodanig in dat het beeld correct verticaal gecentreerd op het beeldscherm staat.

##### **Beeldhoogte (3526)**

- Plaats de beeldhoogteregelaar 3528 in de mechanische middenstand. Stel de potentiometer 3526 vervolgens zodanig in dat de beeldhoogte 270mm bedraagt.

#### **1.4.2 Voor de 35,2kHz/56Hz 800x600 Mode**

- Beeldbreedte (3633)
- Horizontale beeldcentrering (3446)
- Beeldhoogte (3551)

Signaal: Ruitpatroon in de 35,2kHz/56Hz 800x600 Mode

##### **Beeldbreedte (3633)**

- Stel de potentiometer 3633 zodanig in dat de beeldbreedte 350mm bedraagt.

##### **Horizontale beeldcentrering (3446)**

- Stel potentiometer 3446 zodanig in dat het beeld correct horizontaal gecentreerd op het beeldscherm staat.

##### **Beeldhoogte (3551)**

- Stel potentiometer 3551 zodanig in dat de hoogte van het beeld 270mm bedraagt.

#### **1.4.3 Voor de VGA Modes**

- Beeldbreedte 640x480 (3629)
- Horizontale beeldcentrering (3444)
- Beeldhoogte 640x480 (3522)
- Beeldhoogte 640x400 (3523)
- Beeldhoogte 640x350 (3524)

##### **Beeldbreedte 640x480 (3629)**

- Signaal: Ruitpatroon in de 31,5kHz/60Hz 640x480 Mode
- Stel de potentiometer 3629 zodanig in dat de beeldbreedte 350mm bedraagt.

##### **Horizontale beeldcentrering (3444)**

- Signaal: Ruitpatroon in de 31,5Khz/60Hz 640x480 Mode
- Stel de potentiometer 3444 zodanig in dat het beeld correct horizontaal gecentreerd op het beeldscherm staat.

##### **Beeldhoogte voor 640x480 Mode (3522)**

- Signaal: Ruitpatroon in de 31,5kHz/60Hz 640x480 Mode.
- Stel potentiometer 3522 zodanig in dat de beeldhoogte 270mm bedraagt.

#### *Beeldhoogte voor 640x400 Mode (3523)*

- Signaal: Ruitpatroon in de 31,5kHz/70Hz 640x400 Mode
- Stel potentiometer 3523 zodanig in dat de beeldbreedte 270mm bedraagt.

#### *Beeldhoogte voor 640x350 Mode (3524)*

- Signaal: Ruitpatroon in de 31,5kHz/70Hz 640x350 Mode.
- Stel potentiometer 3524 zodanig in dat de beeldhoogte 270mm bedraagt.

### **1.5 Focus instellingen**

- V-Focus (Verticale focus), middelste knop op lijnuitgangstrafo.
- H-Focus (Horizontale focus), bovenste knop op lijnuitgangstrafo.
- Signaal: Ruitpatroon in de 56kHz/70Hz, 1024x768 Mode
- Plaats de helderheidsregelaar 3806 en de contrastregelaar 3348 op maximum.
- Stel de V-Focus knop zodanig in dat de scherpte van de verticale lijnen in het midden van het beeld optimaal zijn.
- Stel de H-Focus knop zodanig in dat de scherpte van de horizontale lijnen in het midden van het beeld optimaal zijn.

### **1.6 Afnijppunten van de beeldbuis**

- VG2 (onderste knopje op lijnuitgangstrafo)
- Afnijppunten van de beeldbuis (3377,3383,3372)
- Signaal: Zwartpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode.
- Plaats de instelpotentiometers 3377,3383,3372 en de Sub- contrast potentiometer 3351 in de middenstand. Dit zijn voorinstellingen.
- Plaats de VG2 instelknop in de minimum positie.
- Plaats de helderheidregelaar 3806 en de contrastregelaar 3348 in de midden positie.
- Verhoog met de VG2 instelknop de VG2 spanning totdat een kleur ( dit kan zijn rood groen of blauw) juist zichtbaar wordt.
- Stel vervolgens de afnijppuntinstelpotentiometers behorende bij de twee nog niet zichtbare kleuren (3377,3383 of 3372) zodanig in dat een optimale witte achtergrond kleur verkregen wordt.
- Stel de helderheidregelaar 3806 op maximum om te controleren dat de achtergrondkleur ook bij maximale helderheid gelijk blijft. Daarna helderheidregelaar weer in de middenpositie plaatsen.

### **1.7 Wit "D"**

- R.G.B Versterking (3355,3357,3359)
- Sub-contrast (3351)

#### *R.G.B versterking*

- Signaal: Witvensterpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode.
- Stel de instelpotentiometers 3355,3357 en 3359 zodanig in dat een optimale kleur wit ontstaat in het witvenster.

#### *Sub-contrast (3351)*

- Methode 1 (met lichtmeter)
- Signaal: Witvensterpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode
- Plaats de sensor van de lichtmeter in het midden van het beeldscherm.
- Stel de sub-contrastregelaar 3351 zodanig in dat de lichtmeter 35 Foot Lambert aangeeft.
- Regel het contrast met de contrastregelaar 3348 langzaam van maximum naar minimum om te controleren of "WIT" gelijk blijft.
- Methode 2 (zonder lichtmeter)
- Signaal: Witpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode

- Plaats de contrastregelaar 3348 en de helderheidsregelaar 3806 op maximum en de sub-contrastregelaar 3351 in de middenstand.
- De sub-contrastregelaar vervolgens langzaam opdraaien totdat de helderheid niet meer toeneemt. Dit is het geval wanneer de ABL (automatische straalstroombegrenzing) in werking treedt.

### **2. Statische convergentie ( zie Fig. 2)**

#### *Inleiding:*

Geringe afwijkingen van de statische convergentie kunnen gecorrigeerd worden met behulp van 3 permanent magneetparen die om de nek van de beeldbuis zijn gemonteerd. Dit zijn de "4-pole magnet" de "Additional 4-pole magnet" en de "6-pole magnet". De "4-pole magnet" en de " additional 4-pole magnet" bewegen de buitenste electronenbundels (R en B) evenredig in tegenovergestelde richting van elkaar. De "6-pole magnet" beweegt de buitenste electronenbundels gelijkmataig in dezelfde richting. De magneetvelden van bovengenoemde magneten hebben geen invloed in het centrum van de beeldbuisnek, de middelste electronenstraal "G" wordt dus niet beïnvloed.

#### *Instelling:*

- Voordat de statische convergentie instelling mag worden uitgevoerd, moet de monitor 30 minuten zijn ingeschakeld.
- De focus instellingen moeten correct staan ingesteld (zie paragraaf 1.5)
- Signaal: Ruitpatroon in de 56kHz/70Hz 1024x768 Mode
- Plaats de "Tabs" van de " 4-pole magnet" in de neutrale positie, dit is wanneer de "tabs" tegenover elkaar liggen. In deze positie hebben de magneten geen invloed op de afbuiging van de "R" en "B" electronenbundels.
- Stel eerst de "additional 4-pole magnet" optimaal in.
- Stel vervolgens de "6-pole magnet" optimaal in.
- Als nu de convergentie niet optimaal is dan met de "4-pole magnet" en opnieuw met de "6-pole magnet" de convergentie optimaal instellen.

## F REGLAGES ELECTRIQUES

### Généralités :

Lorsque l'on effectue les réglages électriques, il convient souvent d'appliquer un signal vidéo au moniteur. On utilise comme source du signal vidéo un ordinateur muni d'une carte d'interface "ATI VGA1024 V6-1.04/HP Beta 4". Les cartouches de signalisation sont sélectionnées à partir de l'ensemble logiciel service-test.

### Indications d'installation pour la carte d'interface ATI:

- Installez la carte d'interface ATI dans l'ordinateur.
- Sélectionnez le fichier "VSETUP FILE" à partir du disque utilitaire fourni avec la carte.
- Sélectionnez "MAGNAVOX CM5000" comme type de moniteur.
- Introduisez la disquette accompagnant l'ensemble logiciel service-test et sélectionnez la mire d'essai figurant avec les réglages ci-dessous :

### 1. Réglages sur les cartes imprimées

#### 1.1 Tension d'alimentation B+ (3160)

- Signal vidéo : mire quadrillée en mode 56kHz/70Hz, 1024x768
- Mettez les commandes de luminosité (3806) et de contraste (3348) sur leurs valeurs minimales.
- Branchez un voltmètre pour tension continue entre le pôle + du condensateur 2152 (sur la carte d'alimentation) et la masse.
- Réglez le potentiomètre de réglage B+ 3160 de manière à ce que le voltmètre pour tension continue indique 180V.

#### 1.2 Haute tension EHT (3839)

- Branchez un "voltmètre haute tension" entre le branchement haute tension du tube-image et la masse.
- Réglez le potentiomètre de réglage EHT (très haute tension) 3839 de manière à ce que le "voltmètre haute tension" indique 25KV.

#### 1.3 Synchronisation horizontale

- H-Hold/1 (3475)
- H-Hold/2 (3478)
- H-Hold/3 (3488)
- Portez la commande de luminosité 3806 et de contraste 3348 en position médiane mécanique.
- Provoquez un court-circuit à la masse sur la broche 12 du CI7411.
- Provoquez un court-circuit à la masse sur le point de raccordement de la résistance 3456/3463.
- Branchez un oscilloscophe entre la broche 6 du CI7411 et la masse.
- Réglez le potentiomètre H-Hold/1 3475 de sorte que la fréquence de la forme de l'onde sur l'écran de l'oscilloscophe atteigne 69kHz (14,4uS).
- Eliminez le court-circuit entre la broche 12 du CI7411 et la masse.
- Eliminez le court-circuit entre le point de raccordement 3456/3463 et la masse.
- Signal vidéo : mire quadrillée de 31,5kHz/70Hz mode 640x350
- Branchez un oscilloscophe entre la broche 6 du CI7421 et la masse.
- Réglez le potentiomètre H-Hold/2 3478 de sorte que la largeur de l'impulsion positive atteigne 8uS.
- Branchez un voltmètre pour tension continue entre la broche 7 du CI7423 et la masse.
- Réglez le potentiomètre H-Hold/3 3488 de manière à ce que le compteur indique 15V.

### 1.4 Réglages de la géométrie d'image

#### 1.4.1 En mode 56kHz/70Hz 1024x768

- Distorsion en coussin (3537) est/ouest
- Distorsion en trapèze (3543)
- Largeur d'image (3636)
- Centrage horizontal de l'image (3467)
- Centrage vertical de l'image (3509)
- Hauteur de l'image (3526)

Signal : Mire quadrillée en mode 56kHz/70Hz 1024x768

*Distorsion en coussin (3537) est/ouest*

- Réglez le potentiomètre 3537 de manière à ce que les lignes verticales soient droites à la gauche et à la droite de l'image.

*Distorsion en trapèze (3543)*

- Réglez le potentiomètre 3543 de manière à obtenir une mire quadrillée rectangulaire optimale.

*Largeur d'image (3636)*

- Réglez le potentiomètre 3636 de manière à ce que la largeur d'image atteigne 350 mm.

*Centrage horizontal de l'image (3467)*

- Réglez le potentiomètre 3467 de manière à ce que l'image soit correctement centrée horizontalement à l'écran.

*Centrage vertical de l'image (3509)*

- Réglez le potentiomètre 3509 de manière à ce que l'image soit correctement centrée verticalement à l'écran.

*Hauteur de l'image (3526)*

- Portez la commande de réglage de hauteur d'image 3528 en position médiane mécanique. Réglez ensuite le potentiomètre 3526 de manière à ce que la hauteur de l'image atteigne 270 mm.

#### 1.4.2 En mode 35,2kHz/56Hz 800x600

- Largeur de l'image (3633)
- Centrage horizontal de l'image (3446)
- Hauteur de l'image (3551)

Signal : Mire quadrillée en mode 35,2kHz/56kHz 800x600

*Largeur de l'image (3633)*

- Réglez le potentiomètre 3633 de manière à ce que la largeur d'image atteigne 350 mm.

*Centrage horizontal de l'image (3446)*

- Réglez le potentiomètre 3446 de manière à ce que l'image soit correctement centrée horizontalement à l'écran.

*Hauteur de l'image (3551)*

- Réglez le potentiomètre 3551 de manière à ce que la hauteur de l'image atteigne 270 mm.

#### 1.4.3 En mode VGA

- Largeur d'image 640x480 (3629)
- Centrage horizontal de l'image (3444)
- Hauteur de l'image 640x480 (3522)
- Hauteur de l'image 640x400 (3523)
- Hauteur de l'image 640x350 (3524)

*Largeur de l'image 640x480 (3629)*

- Signal : mire quadrillée en mode 31,5kHz/60Hz 640x480
- Réglez le potentiomètre 3629 de manière à ce que la largeur d'image atteigne 350 mm.

*Centrage horizontal de l'image (3444)*

- Signal : mire quadrillée en mode 31,5kHz/60Hz 640x480
- Réglez le potentiomètre 3444 de manière à ce que l'image soit correctement centrée horizontalement à l'écran.

*Hauteur de l'image en mode 640x480 (3522)*

- Signal : mire quadrillée en mode 31,5kHz/60Hz

640x480

- Réglez le potentiomètre 3522 de manière à ce que la hauteur d'image atteigne 270 mm.

#### *Hauteur de l'image en mode 640x400 (3523)*

- Signal : mire quadrillée en mode 31,5kHz/70Hz 640x400
- Réglez le potentiomètre 3523 de manière à ce que la hauteur d'image atteigne 270 mm.

#### *Hauteur de l'image en mode 640x350 (3524)*

- Signal : mire quadrillée en mode 31,5kHz/70Hz 640x350
- Réglez le potentiomètre 3524 de manière à ce que la hauteur d'image atteigne 270 mm.

### **1.5 Réglages de la focalisation**

- Focalisation V (focalisation verticale), bouton central sur le transformateur de sortie lignes.
- Focalisation H (focalisation horizontale), bouton supérieur sur le transformateur de sortie lignes.
- Signal : mire quadrillée en mode 56kHz/70Hz, 1024x768
- Portez les commandes de luminosité 3806 et de contraste 3348 sur leur niveau maximum.
- Réglez le bouton Focalisation V de manière à ce que la précision des lignes verticales soit optimale au milieu de l'image.
- Réglez le bouton Focalisation H de manière à ce que la précision des lignes horizontales soit optimale au milieu de l'image.

### **1.6 Points de coupure du tube-image**

- VG2 (le bouton situé tout en bas du transformateur de sortie lignes)
- Points de coupure du tube-image (3377, 3383, 3372)
- Signal: Mire du noir en mode 56kHz/70Hz, 1024x768
- Portez les potentiomètres de réglage 3377, 3383, 3372 ainsi que le potentiomètre de sous-contraste 3351 en position médiane. Il s'agit de prérglages.
- Mettez le bouton de réglage VG2 en position minimale.
- Portez les commandes de luminosité 3806 et de contraste 3348 en position médiane.
- Augmentez la tension VG2 à l'aide du bouton de réglage VG2 jusqu'à ce qu'une couleur (qu'elle soit rouge, verte ou bleue) apparaisse.
- Réglez ensuite les potentiomètres de réglage des points de coupure concernant les deux couleurs non encore visibles (3377, 3383 ou 3372) jusqu'à obtenir une couleur blanche d'arrière-plan optimale.
- Portez la commande de réglage de luminosité 3806 sur sa valeur maximale afin de vérifier que la couleur d'arrière-plan reste au même niveau en cas de luminosité maximale. Replacez ensuite la commande de réglage de luminosité en sa position médiane.

### **1.7 "D" blanc**

- Amplification R.V.B. (3355, 3357, 3359)
- Sous-contraste (3351)

#### *Amplification R.V.B.*

- Signal : mire de la fenêtre du blanc en mode 56kHz/70Hz, 1024x768.
- Réglez les potentiomètres de réglage 3355, 3357 et 3359 de manière à ce qu'une couleur blanche optimale soit présente dans la fenêtre du blanc.

#### *Sous-contraste (3351)*

- Méthode 1 (avec photomètre)
- Signal : mire de la fenêtre du blanc en mode 56kHz/70Hz, 1024x768.
- Positionnez le capteur du potentiomètre au milieu de l'écran.
- Réglez la commande de réglage de sous-contraste 3351 de manière à ce que le potentiomètre indique 35 pied Lambert.

- Réglez lentement le contraste à l'aide de la commande de réglage du contraste 3348 en passant du maximum au minimum afin de vérifier si le 'BLANC' reste au même niveau.

- Méthode 2 (sans photomètre)
- Signal : mire du blanc en mode 56kHz/70Hz, 1024x768.
- Placez les commandes de contraste 3348 et de luminosité 3806 sur leur niveau maximum et la commande de sous-contraste 3351 en position médiane.
- Ajustez ensuite légèrement la commande de sous-contraste de manière à ce que la luminosité n'augmente plus. Cela se produit lorsque l'ABL (délimiteur automatique de courant de faisceau) se met en fonction.

### **2. Convergence statique (voir Fig. 2)**

#### *Introduction:*

Il est possible de corriger de faibles écarts par rapport à la convergence statique par le biais de 3 paires d'aimants permanents, montés autour de la tige du tube-image. Il s'agit de l'"aimant 4 pôles", de l'"aimant 4 pôles supplémentaire" et de l'"aimant 6 pôles". L'"aimant 4 pôles" et l'"aimant 4 pôles supplémentaire" font bouger les faisceaux d'électrons les plus externes (R et B) proportionnellement dans des directions opposées. L'"aimant 6 pôles" par contre fait bouger les faisceaux d'électrons les plus externes de manière régulière dans la même direction. Les champs magnétiques de ces aimants n'exercent aucune influence sur le centre de la tige du tube-image ; le faisceau électronique "V" se trouvant le plus au centre n'est donc pas influencé.

#### *Réglage :*

- Avant de procéder au réglage de la convergence statique, il convient de laisser le moniteur sous tension pendant 30 minutes.
- Les réglages de focalisation doivent être corrects (voir paragraphe 1.5)
- Signal : mire quadrillée en mode 56kHz/70Hz 1024x768
- Placez les "languettes" de l'"aimant 4 pôles" en position neutre, si ces "languettes" se chevauchent. Dans cette position, les aimants n'ont aucune influence sur la déviation des faisceaux d'électrons "R" et "B".
- Procédez d'abord au réglage optimal de l'"aimant supplémentaire 4 pôles".
- Procédez ensuite au réglage optimal de l'"aimant 6 pôles".
- Si la convergence ne devait pas être optimale, procédez à nouveau au réglage de la convergence avec l'"aimant 4 pôles" et avec l'"aimant 6 pôles".

## D ELEKTRISCHE EINSTELLUNGEN

### Allgemeines:

Bei den elektrischen Einstellungen muß dem Monitor in vielen Fällen ein Videosignal zugeführt werden. Als Videosignalquelle wird ein Computer mit "ATI VGA1024 V6-1.04/PH Beta 4" Interface-Karte verwendet. Die Signalmuster werden mit der Service-Testsoftware ausgewählt.

### Installationsanweisungen für die ATI-Interface-Karte (1024x768):

- Die ATI-Interface-Karte in den Computer einbauen.
- Die Datei "VSETUP" von der mit der Karte mitgelieferten Utility-Diskette aufrufen.
- Den Monitortyp "MAGNAVOX CM5000" auswählen.
- Die Diskette mit der Service-Testsoftware einlegen und das Testmuster für die nachstehenden Einstellungen auswählen.

### 1. Einstellungen auf den Leiterplatten

#### 1.1 B+ Versorgungsspannung (3160)

- Videosignal: Gittermuster im 56 kHz/70Hz, 1024x768 Punkte Modus
- Den Helligkeitsregler (3806) und den Kontrastregler (3348) auf den Minimalwert stellen.
- Ein Gleichspannungsmeßgerät zwischen den Pluspol des Kondensators 2152 (auf der Stromversorgungsplatine) und Masse schalten.
- Das B+ Einstellpotentiometer 3160 so einstellen, daß eine Gleichspannung von 180 V angezeigt wird.

#### 1.2 Hochspannung EHT (3839)

- Ein "Hochspannungsmeßgerät" zwischen den Hochspannungsanschluß der Bildröhre und Masse schalten.
- Das EHT-Einstellpotentiometer 3839 so einstellen, daß eine Hochspannung von 25 kV angezeigt wird.

#### 1.3 Horizontale Synchronisation

- H-Hold/1 (3475)
- H-Hold/2 (3478)
- H-Hold/3 (3488)
- Den Helligkeitsregler 3806 und den Kontrastregler 3348 in mechanische Mittelstellung drehen.
- Pin 12 von IC 7411 mit Masse verbinden.
- Den Knotenpunkt von Widerstand 3456/3463 mit Masse verbinden.
- Ein Oszilloskop zwischen Pin 6 von IC 7411 und Masse schalten.
- Das H-Hold/1 Potentiometer 3475 so einstellen, daß die Frequenz des auf dem Oszilloskop angezeigten Signals 69 kHz (14,4 µs) beträgt.
- Die Kurzschlußverbindung zwischen Pin 12 von IC 7411 und Masse entfernen.
- Die Kurzschlußverbindung zwischen Knotenpunkt 3456/3463 und Masse entfernen.
- Videosignal: Gittermuster 31,5 kHz/70 Hz 640x350 Punkte Modus
- Ein Oszilloskop zwischen Pin 6 von IC 7421 und Masse schalten.
- Das H-Hold/2 Potentiometer 3478 so einstellen, daß die Breite der positiven Impulsflanke 8 µs beträgt.
- Ein Gleichspannungsmeßgerät zwischen Pin 7 von IC 7423 und Masse schalten.
- Das H-Hold/3 Potentiometer 3488 so einstellen, daß 15 V angezeigt werden.

#### 1.4 Einstellung der Bildgeometrie

##### 1.4.1 Für den 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus

- Ost/West-Kissenverzerrung (3537)
- Trapez-Verzerrung (3543)
- Bildbreite (3636)

- Horizontale Bildzentrierung (3467)
- Vertikale Bildzentrierung (3509)
- Bildhöhe (3526)

Signal: Gittermuster im 56 kHz/70Hz 1024x768 Punkte Modus

##### Ost/West-Kissenverzerrung (3537)

- Das Potentiometer 3537 so einstellen, daß die vertikalen Linien an der rechten und linken Seite gerade verlaufen.

##### Trapez-Verzerrung (3543)

- Das Potentiometer 3543 so einstellen, daß ein optimales Rechteck-Muster erreicht wird.

##### Bildbreite (3636)

- Das Potentiometer 3636 so einstellen, daß die Bildbreite 350 mm beträgt.

##### Horizontale Bildzentrierung (3467)

- Das Potentiometer 3467 so einstellen, daß das Bild genau horizontal auf dem Bildschirm zentriert ist.

##### Vertikale Bildzentrierung (3509)

- Das Potentiometer 3509 so einstellen, daß das Bild genau vertikal auf dem Bildschirm zentriert ist.

##### Bildhöhe (3526)

- Den Einsteller für die Bildhöhe 3528 in mechanische Mittelstellung bringen. Das Potentiometer 3526 anschließend so einstellen, daß die Bildhöhe 270 mm beträgt.

#### 1.4.2 Für den 35,2 kHz/56Hz 800x600 Punkte Modus

- Bildhöhe (3633)
- Horizontale Bildzentrierung (3446)
- Bildhöhe (3551)

Signal: Gittermuster im 35,2 kHz/56 Hz 800x600 Punkte Modus

##### Bildbreite (3633)

- Das Potentiometer 3633 so einstellen, daß die Bildbreite 350 mm beträgt.

##### Horizontale Bildzentrierung (3446)

- Das Potentiometer 3446 so einstellen, daß das Bild genau horizontal auf dem Bildschirm zentriert ist.

##### Bildhöhe (3551)

- Das Potentiometer 3551 so einstellen, daß die Bildhöhe 270 mm beträgt.

#### 1.4.3 Für die VGA-Betriebsarten

- Bildbreite 640x480 (3629)
- Horizontale Bildzentrierung (3444)
- Bildhöhe 640x480 (3522)
- Bildhöhe 640x400 (3523)
- Bildhöhe 640x350 (3524)

##### Bildbreite 640x480 (3629)

- Signal: Gittermuster im 31,5 kHz/60 Hz 640x480 Punkte Modus
- Das Potentiometer 3629 so einstellen, daß die Bildbreite 350 mm beträgt.

##### Horizontale Bildzentrierung (3444)

- Signal: Gittermuster im 31,5 kHz/60 Hz 640x480 Punkte Modus
- Das Potentiometer 3444 so einstellen, daß das Bild genau horizontal auf dem Bildschirm zentriert ist.

##### Bildhöhe für 640x480 Modus (3522)

- Signal: Gittermuster im 31,5 kHz/60 Hz 640x480 Punkte Modus
- Das Potentiometer 3522 so einstellen, daß die Bildhöhe 270 mm beträgt.

##### Bildhöhe für 640x400 Modus (3523)

- Signal: Gittermuster im 31,5 kHz/70 Hz 640x400 Punkte Modus
- Das Potentiometer 3523 so einstellen, daß die

Bildhöhe 270 mm beträgt.

#### *Bildhöhe für 640x350 Modus (3524)*

- Signal: Gittermuster im 31,5 kHz/70 Hz 640x350 Punkte Modus
- Das Potentiometer 3524 so einstellen, daß die Bildhöhe 270 mm beträgt.

#### **1.5 Fokus-Einstellungen**

- V-Fokus (Vertikaler Fokus), mittlerer Einsteller am Zeilentrafo
- H-Fokus (Horizontaler Fokus), oberer Einsteller am Zeilentrafo
- Signal: Gittermuster im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Den Helligkeitsregler 3806 und den Kontrastregler 3348 auf den Maximalwert stellen.
- Den V-Fokus-Einsteller so stellen, daß die vertikalen Linien in der Bildmitte möglichst scharf abgebildet werden.
- Den H-Fokus-Einsteller so stellen, daß die horizontalen Linien in der Bildmitte möglichst scharf abgebildet werden.

#### **1.6 Sperrpunkte der Bildröhre**

- VG2 (unterer Einsteller am Zeilentrafo)
- Sperrpunkte der Bildröhre (3377, 3383, 3372)
- Signal: Schwarzbild im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Die Einstellpotentiometer 3377, 3383, 3372 und das Subkontrast-Potentiometer 3351 in die Mittelstellung drehen. Dies sind die Voreinstellungen.
- Den VG2-Einsteller auf den Minimalwert stellen.
- Den Helligkeitsregler 3806 und den Kontrastregler 3348 in die Mittelstellung bringen.
- Mit dem VG2-Einsteller die VG2-Spannung erhöhen, bis gerade eine Farbe (Rot, Grün oder Blau) sichtbar wird.
- Anschließend die Sperrpunkt-Einstellpotentiometer für die beiden nicht sichtbaren Farben (3377, 3383 oder 3372) so einstellen, daß eine weiße Hintergrundfarbe angezeigt wird.
- Den Helligkeitsregler 3806 auf den Maximalwert stellen, um zu überprüfen, ob sich die Hintergrundfarbe auch bei maximaler Helligkeit nicht verändert. Anschließend den Helligkeitsregler wieder in die Mittelstellung bringen.

#### **1.7 Weiß "D"**

- RGB-Verstärkung (3355, 3357, 3359)
- Subkontrast (3351)

##### *RGB-Verstärkung*

- Signal: Weißfenster-Muster im 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 Punkte Modus
- Die Einstellpotentiometer 3355, 3357 und 3359 so einstellen, daß im Weißfenster ein möglichst reines Weiß angezeigt wird.

##### *Sub-Kontrast (3351)*

- Methode 1 (mit Leuchtdichthemesser)
- Signal: Weißfenster-Muster im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Den Sensor des Leuchtdichthemessers auf die Bildmitte halten.
- Den Subkontrastregler 3351 so einstellen, daß der Leuchtdichthemesser 35 footlambert ( $1 \text{ fL} = 3,426 \text{ cd/m}^2$ ) anzeigt.
- Den Kontrast mit dem Kontrastregler 3348 langsam vom Maximalwert auf den Minimalwert stellen, um zu überprüfen, daß sich das "WEISS" nicht verändert.

- Methode 2 (ohne Leuchtdichthemesser)
- Signal: Weiß-Muster im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Den Kontrastregler 3348 und den Helligkeitsregler 3806 bis zum oberen Anschlag drehen und den Sub-Kontrastregler 3351 in Mittelstellung bringen.
- Den Sub-Kontrastregler anschließend langsam aufdrehen, bis die Helligkeit nicht mehr zunimmt. An diesem Punkt wird der ABL-Kreis (automatische Strahlstrombegrenzung) aktiviert.

#### **2. Statische Konvergenz (siehe Abb. 2)**

##### *Einleitung:*

Geringe Abweichungen von der statischen Konvergenz können mit Hilfe von 3 Dauermagnetpaaren korrigiert werden, die am Hals der Bildröhre befestigt sind. Hierbei handelt es sich um den "4-pole magnet", den "additional 4-pole magnet" und den "6-pole magnet". Der "4-pole magnet" und der "additional 4-pole magnet" bewegen die äußeren Elektronenstrahlbündel (R und B) in gleichem Maße in entgegengesetzter Richtung auseinander. Der "6-pole magnet" bewegt die äußeren Elektronenstrahlbündel gleichmäßig in dieselbe Richtung. Die Magnetfelder der obengenannten Magneten haben keinen Einfluß auf die Mitte des Bildröhrenhalses, so daß der mittlere Elektronenstrahl "G" nicht verändert wird.

##### *Einstellung:*

- Vor der Einstellung der statischen Konvergenz muß der Monitor 30 Minuten eingeschaltet sein.
- Die Fokus-Einstellungen müssen korrekt durchgeführt worden sein (siehe Abschnitt 1.5).
- Signal: Gittermuster im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Die Markierungen des "4-pole magnet" in neutrale Stellung bringen - so, daß sich die Markierungen gegenüberliegen. In dieser Stellung haben die Magneten keinen Einfluß auf die Ablenkung der Elektronenstrahlbündel R und B.
- Zuerst den "additional 4-pole magnet" optimal einstellen.
- Anschließend den "6-pole magnet" optimal einstellen.
- Falls die Konvergenz jetzt nicht zufriedenstellend sein sollte, diese mit dem "4-pole-magnet" und anschließend mit dem "6-pole-magnet" erneut optimal einstellen.

## I REGOLAZIONI ELETTRICHE

### Generalità:

durante le regolazioni elettriche è spesso necessario che al monitor venga alimentato un segnale video. Quale sorgente del segnale video viene utilizzato un computer munito di una scheda interfaccia "ATI VGA1024 V6-1.04/PH Beta 4). I segnali occorrenti vengono selezionati dal programma di servizio di controllo del software.

### Istruzioni d'installazione della scheda interfaccia ATI (1024x768)

- Infilare la scheda interfaccia ATI nel computer.
- Selezionare "VSETUP FILE" dal "UTILITY DISK" che fa parte della scheda.
- Selezionare come tipo di monitor "MAGNAVOX CM5000".
- Introdurre il floppy-disc insieme al programma di servizio di controllo del software nel computer e selezionare il segnale indicato per le varie regolazioni.

### 1. Regolazioni sui circuiti stampati

#### 1.1 Tensione di alimentazione B+ (3160)

- Segnale video: segnale a reticolo nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768.
- regolare il controllo della luminosità (3806) ed il controllo del contrasto (3348) al valore minimo.
- Collegare un misuratore di tensioni continue tra il polo + del condensatore 2152 (sul circuito di alimentazione) e la massa.
- Regolare il potenziometro B+ 3160 in modo che il misuratore di tensioni continue indichi un valore di 180 V.

#### 1.2 Alta tensione EHT (3839)

- Collegare un voltmetro ad alta tensione tra il raccordo ad alta tensione del cinescopio e la massa.
- Regolare il potenziometro di regolazione di EHT 3839 finchè il voltmetro di alta tensione indichi un valore di 25 kV.

#### 1.3 Sincronizzazione orizzontale

- H-Hold/1 (3475)
- H-Hold/2 (3478)
- H-Hold/3 (3488)
- Regolare il controllo della luminosità 3806 ed il controllo del contrasto 3348 nella posizione intermedia.
- Cortocircuitare il perno 12 di IC7411 a massa.
- Cortocircuitare il nodo della resistenza 3456/3463 a massa.
- Collegare un oscilloscopio tra il perno 6 di IC7411 e la massa.
- Regolare il potenziometro H-Hold/1 3475 in modo che la frequenza della forma d'onda sullo schermo dell'oscilloscopio sia di 69 kHz (14,4  $\mu$ s).
- Togliere il corto circuito tra il perno 12 di IC7411 e la massa.
- Togliere il corto circuito tra il nodo 3456/3463 e la massa.
- Segnale video: segnale a reticolo nel modo 31,5 kHz/70 Hz 640x340.
- Collegare un oscilloscopio tra il perno 6 di IC7421 e la massa.
- Regolare il potenziometro H-Hold/2 3478 in modo che la larghezza dell'impulso positivo d'ingresso sia di 8  $\mu$ s.
- Collegare un misuratore di tensioni continue tra il perno 7 di IC7423 e la massa.
- Regolare il potenziometro H-Hold/3 3488 in modo che il misuratore indichi un valore di 15 V.

### 1.4 Regolazioni della geometria dell'immagine

#### 1.4.1 Per il modo 56 kHz/70 Hz 1024x768

- Correzione Est/Ovest (3537)
- Correzione del trapezio (3543)
- Larghezza dell'immagine (3636)
- Centraggio orizzontale dell'immagine (3467)
- Centraggio verticale dell'immagine (3509)
- Altezza dell'immagine (3526)

Segnale: segnale a reticolo nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768

#### Correzione Est/Ovest (3537)

- Regolare il potenziometro 3537 in modo che le linee verticali a destra e sinistra dell'immagine risultino diritte.

#### Correzione del trapezio (3543)

- Regolare il potenziometro 3543 in modo che il segnale a reticolo risulti al massimo valore rettangolare.

#### Larghezza dell'immagine (3636)

- Regolare il potenziometro 3636 finchè la larghezza dell'immagine sia di 350 mm.

#### Centraggio orizzontale dell'immagine (3467)

- Regolare il potenziometro 3467 finchè l'immagine risulti ben centrata in senso orizzontale sullo schermo.

#### Centraggio verticale dell'immagine (3509)

- Regolare il potenziometro 3509 finchè l'immagine risulti ben centrata in senso verticale sullo schermo.

#### Altezza dell'immagine (3526)

- Regolare il controllo dell'altezza 3528 nella posizione intermedia. Regolare in seguito il potenziometro 3526 in modo che l'altezza dell'immagine sia di 270 mm.

#### 1.4.2 Per il modo 35,2 kHz/56 Hz 800x600

- Larghezza dell'immagine (3633)
- Centraggio orizzontale dell'immagine (3446)
- Altezza dell'immagine (3551)

Segnale: segnale a reticolo nel modo 35,2 kHz/56 Hz 800x600

#### Larghezza dell'immagine (3633)

- Regolare il potenziometro 3633 finchè la larghezza dell'immagine sia di 350 mm.

#### Centraggio orizzontale dell'immagine (3446)

- Regolare il potenziometro 3446 finchè l'immagine risulti ben centrata in senso orizzontale sullo schermo.

#### Altezza dell'immagine (3551)

- Regolare il potenziometro 3551 in modo che l'altezza dell'immagine sia di 270 mm.

#### 1.4.3 Per i modi VGA

- Larghezza dell'immagine 640x480 (3629)
- Centraggio orizzontale dell'immagine (3444)
- Altezza dell'immagine 640x480 (3522)
- Altezza dell'immagine 640x400 (3523)
- Altezza dell'immagine 640x350 (3524)

#### Larghezza dell'immagine 640x480 (3629)

- Segnale: a reticolo nel modo 31,5 kHz/60 Hz 640x480
- Regolare il potenziometro 3629 finchè la larghezza dell'immagine sia di 350 mm.

#### Centraggio orizzontale dell'immagine (3444)

- Segnale: a reticolo nel modo 31,5 kHz/60 Hz 640x480
- Regolare il potenziometro 3444 finchè l'immagine risulti ben centrata in senso orizzontale sullo schermo.

#### Altezza dell'immagine 640x480 (3522)

- Segnale: a reticolo nel modo 31,5 kHz/60 Hz 640x480
- Regolare il potenziometro 3522 in modo che l'altezza

dell'immagine sia di 270 mm.

#### Altezza dell'immagine 640x400 (3523)

- Segnale: a reticolo nel modo 31,5 kHz/60 Hz 640x400
- Regolare il potenziometro 3523 in modo che l'altezza dell'immagine sia di 270 mm.

#### Altezza dell'immagine 640x350 (3524)

- Segnale: a reticolo nel modo 31,5 kHz/60 Hz 640x350
- Regolare il potenziometro 3524 in modo che l'altezza dell'immagine sia di 270 mm.

### 1.5 Messa a fuoco

- Messa a fuoco verticale, controllo nel mezzo sul trasformatore di linea
- Messa a fuoco orizzontale, controllo dalla parte superiore del trasformatore di linea
- Segnale: a reticolo nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768
- Regolare il controllo della luminosità 3806 ed il controllo del contrasto 3348 al valore massimo.
- Regolare il controllo della messa a fuoco verticale fino a quando le linee verticali nel mezzo dell'immagine risultino più nitide possibili.
- Regolare il controllo della messa a fuoco orizzontale fino a quando le linee orizzontali nel mezzo dell'immagine risultino più nitide possibili.

### 1.6 Punti di taglio del cinescopio

- VG2 (controllo dalla parte inferiore sul trasformatore di linea)
- Punti di taglio del cinescopio (3377, 3383, 3372)
- Segnale: nero nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768.
- Regolare i potenziometri 3377, 3383 e 3372 ed il potenziometro del subcontrasto 3351 nella posizione intermedia. Queste sono preregolazioni.
- Regolare il controllo VG2 al valore minimo.
- Regolare il controllo della luminosità 3806 ed il controllo del contrasto 3348 nella posizione intermedia.
- Aumentare con il controllo VG2 la tensione VG2 finché diventi appena visibile un colore (rosso, verde o blu).
- Regolare in seguito i potenziometri di regolazione del punto di taglio relativi ai due colori non ancora visibili (3377, 3383 o 3372) finché venga ottenuto un ottimo colore bianco di fondo.
- Regolare il controllo della luminosità 3806 al valore massimo onde verificare che a massima luminosità il colore di fondo rimanga invariato.

### 1.7 Bianco "D"

- Amplificazione R.G.B. (3355, 3357, 3359)
- Subcontrasto (3351)

#### Amplificazione R.G.B.

- Segnale: a finestra bianca nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768
- Regolare i potenziometri 3355, 3357 e 3359 finché il colore bianco nella finestra bianca risulti al massimo valore.

#### Subcontrasto (3351)

- Metodo 1 (con esposimetro)
  - Segnale: a finestra bianca nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768
  - Sistemare il sensore dell'esposimetro nel mezzo dello schermo.
  - Regolare il controllo del subcontrasto 3351 finché il potenziometro indichi 35 Foot Lambert.
  - Regolare il contrasto con il controllo 3348 lentamente dal valore massimo al valore minimo per verificare che il BIANCO rimanga invariato.
- Metodo 2 (senza esposimetro)
  - Segnale: a bianca nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768
  - Regolare il controllo del contrasto 3348 ed il controllo della luminosità 3806 al massimo valore ed il

controllo del subcontrasto 3351 nella posizione intermedia.

- Girare in seguito il controllo del subcontrasto lentamente finché la luminosità non aumenti più. Questo è il punto che interviene l'ABL (limitatazione automatica del raggio).

### 2. Convergenza statica (Fig. 2)

#### Prefazione:

piccole differenze della convergenza statica possono essere corrette con l'aiuto di 3 paia di magneti permanenti che sono avvolti attorno al collo del cinescopio. Si tratta di un magnete a 4 poli, di un magnete addizionale a 4 poli e di un magnete a 6 poli. Il magnete a 4 poli ed il magnete addizionale a 4 poli spostano i fasci degli elettroni esterni (R e G) proporzionalmente in senso opposto tra di loro. Il magnete a 6 poli sposta i fasci degli elettroni esterni uniformemente nello stesso senso. I campi magnetici dei magneti elencati non influiscono il centro del collo del cinescopio, il raggio degli elettroni centrali (G) non viene perciò influenzato.

#### Regolazioni

- Prima di poter procedere alla regolazione della convergenza statica, il monitor deve essere spento per 30 minuti.
- Le messe a fuoco devono essere corrette (ved. il par. 1.5).
- Segnale: a reticolo nel modo 56 kHz/70Hz 1024x768
- Sistemare le linguette del magnete a 4 poli nella posizione neutra: linguette di fronte tra di loro. In questa posizione, i magneti non influiscono la deviazione dei fasci del rosso e del blu.
- Regolare prima il magnete addizionale a 4 poli al valore massimo.
- Regolare in seguito il magnete a 6 poli al valore massimo.
- Se ora la convergenza non è ottimale, regolarla di nuovo con il magnete a 4 poli ed il magnete a 6 poli.

## PARTS LIST

### Parts not on PCB's (see exploded view)

100	4822 430 10333	Front	114	4822 502 13763	Screw fix. pedestal
101	4822 413 41651	Knob for controls	115	4822 462 40831	Pad
102	4822 131 20413	CRT for 4CM2789/00T/05T (type M48KHS494X04)	116	4822 265 20403	Power socket
	4822 131 20419	CRT for 4CM2789/75T (type M48KHS494X04-S)	117	4822 070 32502	Fuse T2,5A (item 1207)
	4822 131 20426	CRT FOR 4CM2799/00T/05T (TYPE M48KHS494X08)	118	4822 122 33441	Cap. 1nF 400V (item 2101)
103	4822 492 52243	Spring for degaus. knob	119	4822 122 33441	Cap. 1nF 400V (item 2102)
104	4822 276 11504	Power switch (SK1)	120	4822 321 61203	Interface cable (15p "D" shell male)
105	4822 492 52242	Spring for power knob			
106	4822 410 61225	Power knob	150	4822 321 22553	Power cord for -/00T
107	4822 410 61226	Degaussing knob		4822 321 10621	Power cord fpr -/05T
108	4822 502 13763	Screw fix. back cover		4822 701 11485	Power cord for -/75T
109	4822 438 10349	Back cover	151	4822 321 61241	Interface cable (5xBNC-15p "D" shell male)
110	4822 321 61197	Cable R.G.B. connection	152	4822 263 50197	Adaptor (15p "D" shell male-3 rows to 15p "D" shell female 2 rows)
111	4822 526 20183	Spoiler			
112	4822 157 63223	Degaussing coil			
113	4822 462 10482	Pedestal complete			

### Sync panel

Various					
4822 492 62076	Spring fix. TS and IC,s	2443 4822 124 40214	1000µF 20% 25V	2616 4822 121 43947	560nF 250V
4822 255 40893	Isolating plate for TS	2445 4822 124 22336	100µF 20% 40V	2617 4822 121 43693	10nF 100V
4822 390 20011	Silicone grease	2446 4822 122 33496	100nF 10% 63V	2618 4822 124 22681	47µF 20% 16V
		2450 4822 121 43693	10nF 100V	2619 4822 122 33496	100nF 10% 63V
		2501 4822 121 43695	47nF 10% 100V	2621 5322 124 41817	220µF 16V
		2502 4822 121 42007	100nF 10% 100V	2622 4822 122 33496	100nF 10% 63V
		2503 4822 122 33496	100nF 10% 63V	2624 4822 122 32442	10nF 50V
		2504 4822 124 42195	1000µF 35V	2625 4822 121 43698	470nF 100V
		2505 4822 124 22336	100µF 20% 40V	2626 4822 121 42065	2,2nF 10% 400V
		2506 4822 121 42007	100nF 10% 100V	2627 4822 122 31981	33nF +0,5pF 50V
		2507 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V	2628 4822 121 41719	1µF 10% 100V
		2508 5322 124 10618	2200µF 20% 16V	2631 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V
		2509 4822 124 42136	10µF 25V	2632 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V
		2511 4822 121 43693	10nF 100V	2633 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V
		2512 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V	2634 4822 122 32442	10nF 50V
		2513 4822 121 42688	68nF 10% 100V	2801 4822 124 22681	47µF 20% 16V
		2514 4822 122 32808	1,2nF 10% 63V	2802 4822 121 43908	47nF 10% 250V
		2515 4822 124 42145	100µF 20% 25V	2803 4822 122 33352	1nF 10% 1kV
		2516 4822 124 42145	100µF 20% 25V	2804 4822 122 33498	2,7nF 10% 63V
		2521 4822 121 43699	220nF 100V	2805 4822 121 43907	22nF 20% 250V
		2530 4822 124 42155	4,7µF 250V	2806 4822 122 33645	220pF 500V
		2551 4822 124 42145	100µF 20% 25V	2807 4822 126 11455	560pF 10% 2kV
		2552 4822 121 41689	100nF 10% 250V	2809 4822 121 43777	680nF 250V
		2553 4822 121 43699	220nF 100V	2810 4822 122 33496	100nF 10% 63V
		2554 4822 124 42155	4,7µF 250V	2811 4822 124 42161	33µF 20% 250V
		2555 4822 122 31842	330pF 5% 63V	2812 5322 122 31842	330pF 5% 63V
		2556 4822 122 31784	4,7nF 10% 50V	2813 4822 122 31784	4,7nF 10% 50V
		2557 4822 121 50432	1,5nF 1% 160V	2814 4822 121 43931	1nF 50V
		2558 4822 121 43931	1nF 50V	2815 4822 122 32442	10nF 50V
		2560 4822 122 32442	10nF 50V	2816 4822 121 43698	470nF 100V
		2561 4822 121 43907	22nF 20% 250V	2818 4822 122 32442	10nF 50V
		2562 4822 122 31784	220pF 500V	2819 4822 124 40198	470µF 20% 16V
		2563 4822 121 50432	33µF 20% 250V	2821 4822 122 32482	22pF 5% 63V
		2564 4822 121 43931	10µF 20% 100V	2822 5322 122 33446	3,3nF 10% 63V
		2565 4822 124 40641	5,6nF 5% 1,6kV	2823 4822 124 42145	100µF 20% 25V
		2566 4822 121 43907	10µF 20% 100V	2824 4822 124 42156	4,7µF 20% 400V
		2567 4822 121 43906	1,5nF 10% 400V	2826 4822 124 42155	4,7µF 250V
		2568 4822 121 43909	470nF 10% 250V	2827 4822 121 43929	1µF 100V
		2569 4822 121 43777	680nF	2828 4822 121 40336	47nF 10% 250V
		2570 4822 121 43693	10nF 100V	2829 5322 124 41817	220µF 16V

Sync panel (continued)

3440 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3518 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3643 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3644 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3645 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W
3441 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3519 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	3645 4822 051 10331 330Ω 2% 0,25W	3647 4822 116 82975 39Ω 5% 3W	3648 4822 116 82975 39Ω 5% 3W
3442 4822 051 20222 2k2 5% 0,1W	3520 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3647 4822 051 10471 470Ω 2% 0,25W	3649 4822 052 11332 3k3 5% 0,5W	
3443 4822 051 10224 220k 2% 0,25W	3521 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	3651 4822 051 10471 470Ω 2% 0,25W	3652 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	
3444 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3522 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3653 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3654 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3655 4822 116 82981 22Ω 5% 3W
3445 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3523 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3656 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3657 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	
3446 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3524 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3658 4822 116 30416 470Ω 10%		
3447 4822 051 10123 12k 2% 0,25W	3525 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3659 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3801 4822 051 10104 100k 2% 0,25W	3802 4822 051 10103 10k 2% 0,25W
3448 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3526 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3804 4822 050 22703 27k 1% 0,6W		
3449 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3527 4822 051 10123 12k 2% 0,25W	3807 4822 051 10333 33k 2% 0,25W		
3450 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3529 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3808 4822 050 23903 39k 1% 0,6W		
3451 4822 051 10823 82k 2% 0,25W	3530 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W	3809 4822 050 21003 10k 1% 0,6W		
3452 4822 051 10113 11k 2% 0,25W	3531 4822 051 10512 5k1 2% 0,25W	3811 4822 051 10339 33Ω 2% 0,25W		
3453 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3532 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3812 4822 051 10682 6k8 2% 0,25W		
3454 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3533 4822 051 10123 12k 2% 0,25W	3813 4822 051 10824 820k 2% 0,25W		
3455 4822 051 10221 220Ω 2% 0,25W	3534 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3814 4822 051 10823 82k 2% 0,25W		
3456 4822 050 23603 36k 1% 0,6W	3535 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3815 4822 116 82977 100k 5% 3W		
3457 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3536 4822 051 10822 8k2 2% 0,25W	3816 4822 051 10102 1k 2% 0,25W		
3458 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3537 5322 100 11588 220Ω 30% 0,1W	3817 4822 051 10272 2k7 2% 0,25W		
3459 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3538 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3818 4822 051 10471 47Ω 2% 0,25W		
3460 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3539 4822 116 82976 82k 5% 1/6W	3819 4822 051 10103 10k 2% 0,25W		
3461 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3540 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3821 4822 116 82982 10k 5% 3W		
3462 4822 050 24701 470Ω 1% 0,6W	3541 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3822 4822 051 10103 10k 2% 0,25W		
3463 4822 050 23002 3k 1% 0,6W	3542 4822 051 10182 1k8 2% 0,25W	3823 4822 050 24709 47Ω 1% 0,6W		
3464 4822 051 20222 2k2 5% 0,1W	3543 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3824 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W		
3465 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3544 4822 052 10478 4Ω7 5% 0,33W	3825 4822 051 10102 1k 2% 0,25W		
3466 4822 051 10471 470Ω 2% 0,25W	3545 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3826 4822 051 10223 22k 2% 0,25W		
3469 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3546 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3827 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W		
3470 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3547 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3828 4822 051 10224 220k 2% 0,25W		
3471 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3548 4822 050 24703 47k 1% 0,6W	3829 4822 050 21502 1k5 1% 0,6W		
3472 4822 050 23902 3k9 1% 0,6W	3549 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	3831 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W		
3473 4822 050 23303 33k 1% 0,6W	3550 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W	3832 4822 051 10331 330Ω 2% 0,25W		
3474 4822 051 10123 12k 2% 0,25W	3551 4822 100 11141 10k Trim. lin.	3833 4822 116 82975 39Ω 5% 3W		
3475 4822 100 11392 47k trim. lin.	3552 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3834 4822 116 82975 39Ω 5% 3W		
3476 4822 051 10124 120k 2% 0,25W	3553 4822 051 10224 220k 2% 0,25W	3824 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W		
3477 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3554 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3825 4822 051 10102 1k 2% 0,25W		
3478 4822 100 11213 22k Trim. lin.	3555 4822 051 10392 3k9 2% 0,25W	3826 4822 051 10223 22k 2% 0,25W		
3479 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3556 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3827 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W		
3480 4822 052 10101 100Ω 5% 0,33W	3557 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3828 4822 051 10224 220k 2% 0,25W		
3481 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3560 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	3829 4822 050 21502 1k5 1% 0,6W		
3482 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3601 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3831 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W		
3483 4822 051 20222 2k2 5% 0,1W	3602 4822 051 10272 2k7 2% 0,25W	3832 4822 051 10331 330Ω 2% 0,25W		
3484 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3603 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W	3833 4822 116 82975 39Ω 5% 3W		
3485 4822 050 23303 33k 1% 0,6W	3604 4822 051 20222 2k2 5% 0,1W	3834 4822 116 82975 39Ω 5% 3W		
3486 4822 051 20183 18k 5% 0,1W	3605 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W	3836 4822 052 10478 4Ω7 5% 0,33W		
3487 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3606 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3837 4822 051 10103 10k 2% 0,25W		
3488 4822 100 11391 2k2 trim. lin.	3607 4822 050 25601 560Ω 1% 0,6W	3838 4822 051 10125 1M2 5% 0,25W		
3489 4822 116 51255 15k 0,5% 0,4W	3608 4822 051 10471 470Ω 2% 0,25W	3839 4822 100 11163 100k 30% LIN 0,1W		
3490 4822 051 10561 560Ω 2% 0,25W	3609 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3841 4822 051 10104 100k 2% 0,25W		
3491 4822 050 23304 330k 1% 0,6W	3611 4822 113 80569 4k7 10% 10W	3842 4822 051 10823 82k 2% 0,25W		
3492 4822 052 10478 4Ω7 5% 0,33W	3612 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W	3843 4822 051 10123 12k 2% 0,25W		
3493 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3613 4822 050 21505 1M5 1% 0,6W	3845 4822 051 10271 270Ω 2% 0,25W		
3494 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3614 4822 116 82978 3Ω3 5% 5W	3847 4822 051 10103 10k 2% 0,25W		
3495 4822 050 23303 33k 1% 0,6W	3615 4822 050 24709 47Ω 1% 0,6W	3849 4822 052 10228 2Ω2 5% 0,33W		
3496 4822 050 24303 43k 1% 0,6W	3616 4822 116 83042 150Ω 2W ?	3851 4822 050 24704 470k 1% 0,6W		
3497 4822 050 23303 33k 1% 0,6W	3617 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3852 4822 052 10228 2Ω2 5% 0,33W		
3498 4822 050 21504 150k 1% 0,6W	3618 4822 051 10104 100k 2% 0,25W	3853 4822 116 82974 100k 5% 0,5W		
3499 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3619 4822 050 28203 82k 1% 0,6W	3854 4822 116 80545 1k 5% 0,5W		
3501 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	3621 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3855 4822 051 10333 33k 2% 0,25W		
3502 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3622 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3856 4822 051 10104 100k 2% 0,25W		
3503 4822 051 10334 330k 2% 0,25W	3623 4822 051 10104 100k 2% 0,25W	3857 4822 051 10102 1k 2% 0,25W		
3504 4822 052 10158 1Ω5 5% 0,33W	3624 4822 050 28203 82k 1% 0,6W	3858 4822 050 21002 1k 1% 0,6W		
3505 4822 116 82984 150Ω 5% 3W	3625 4822 051 10472 4k7 2% 0,25W	3859 4822 051 10151 150Ω 2% 0,25W		
3506 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	3626 4822 051 10271 270Ω 2% 0,25W	3861 4822 051 10473 47k 2% 0,25W		
3507 4822 051 10102 1k 2% 0,25W	3628 4822 051 10223 22k 2% 0,25W	3862 4822 051 10332 3k3 2% 0,25W		
3508 4822 053 12689 68Ω 5% 3W	3629 4822 100 11141 10k Trim. lin.			
3510 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	3632 4822 051 10103 10k 2% 0,25W			
3511 4822 051 10333 33k 2% 0,25W	3633 4822 100 11141 10k Trim. lin.			
3512 4822 052 10568 5Ω6 5% 0,33W	3634 4822 051 10123 12k 2% 0,25W			
3513 4822 050 21808 1Ω8 1% 0,6W	3635 4822 051 10153 15k 2% 0,25W	5401 4822 157 63211 33uH		
3514 4822 050 21501 150Ω 1% 0,6W	3637 4822 051 20183 18k 5% 0,1W	5601 4822 142 40327 Line output driver		
3515 4822 051 10152 1k5 2% 0,25W	3638 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	5602 4822 142 40326 Choke 1,4mH		
3516 4822 051 10181 180Ω 2% 0,25W	3639 4822 051 10103 10k 2% 0,25W	5603 4822 157 63219 Linearity 5,4uH		
3517 4822 051 10101 100Ω 2% 0,25W	3642 4822 051 10473 47k 2% 0,25W	5604 4822 157 63218 Drum 10mH		
		5605 4822 157 63217 Linearity 39mH		

**Sync panel (continued)**

 5606 4822 526 10522 Ferrite bead 5607 4822 526 10544 Ferrite bead 5608 4822 526 10544 Ferrite bead 5609 4822 526 10544 Ferrite bead  5611 4822 526 10541 Ferrite bead 5801 4822 157 63212 Daf transformer 5802 4822 142 40327 EHT output driver 5803 4822 157 53189 Bar 5uH 5805 4822 156 21399 Choke 5uH 5806 4822 140 10423 LOT	 7603 4822 130 44196 BC548C 7604 4822 130 60832 BF857 7605 4822 130 62701 LJH16212 7606 4822 130 62702 BDT62C  7607 4822 130 41782 BF422 7608 4822 130 62702 BDT62C 7609 4822 130 41782 BF422 7613 4822 130 41594 PH2369 7614 5322 130 44349 BC635  7615 5322 130 42191 BUV28 7616 4822 130 44196 BC548C 7617 5322 130 60068 BC558C 7801 4822 130 41782 BF422 7802 4822 130 41646 BF423  7803 5322 130 44918 BUX87 7804 5322 130 60068 BC558C 7805 4822 130 41782 BF422 7806 4822 130 42679 BUT11AF 7807 4822 130 44196 BC548C  7808 5322 209 86234 NE5532N 7809 4822 130 41594 PH2369 7811 5322 130 44349 BC635 7812 5322 130 42191 BUV28 7815 4822 130 44503 BC547C  7816 4822 130 41594 PH2369				
 7411 4822 209 72155 TDA2595/V7 7412 5322 130 60068 BC558C 7413 5322 130 60068 BC558C 7414 4822 130 44196 BC548C 7417 4822 130 44196 BC548C  7420 4822 209 81726 L7812CV 7421 4822 209 10866 HEF4528BP 7422 4822 130 44196 BC548C 7423 5322 209 86234 NE5532N 7424 4822 209 81396 MC78M18CT  7425 4822 209 80631 LM339N-00 7426 5322 209 10357 HEF4066BP/MC 7501 4822 209 63848 TDA4800/V1 7502 4822 130 60784 BDT61 7504 4822 209 10263 HEF4052BP  7505 4822 130 44196 BC548C 7506 4822 130 42231 BC557C 7507 4822 130 42231 BC557C 7508 4822 130 44196 BC548C 7509 4822 130 44196 BC548C  7510 4822 130 44503 BC547C 7511 4822 209 63847 TDA1082/V5 7512 4822 130 44196 BC548C 7513 4822 130 44503 BC547C 7601 4822 209 80635 LM2903N  7602 5322 130 60068 BC558C					

Power panel

	1300 4822 212 23658 Power panel complete 4822 492 62076 Spring fix. item 7103		3114 4822 050 21202 1k2 1% 0,6W 3115 4822 050 21202 1k2 1% 0,6W 3116 4822 050 24709 47Ω 1% 0,6W 3117 4822 050 24701 470Ω 1% 0,6W 3118 4822 050 25101 510Ω 1% 0,6W 3119 4822 050 25101 510Ω 1% 0,6W 3120 4822 050 25101 510Ω 1% 0,6W 3121 4822 050 25101 510Ω 1% 0,6W 3122 4822 116 83004 33Ω 10% 0,5W 3123 4822 050 24309 43Ω 1% 0,6W 3124 4822 050 24309 43Ω 1% 0,6W 3125 4822 050 21009 10Ω 1% 0,6W 3126 4822 050 21009 10Ω 1% 0,6W 3127 4822 050 21009 10Ω 1% 0,6W 3128 4822 050 21009 10Ω 1% 0,6W 3129 4822 116 82993 120Ω 5% 1W 3131 4822 116 52188 27Ω 5% 0,5W 3151 4822 116 82986 10k 5% 2W 3152 4822 050 21002 1k 1% 0,6W 3153 4822 116 82994 43k 5% 2W 3155 4822 050 22002 2k 1% 0,6W 3156 4822 050 23901 390Ω 1% 0,6W 3157 4822 050 22702 2k7 1% 0,6W 3158 4822 116 82991 100k 5% 2W 3159 4822 050 23602 3k6 1% 0,6W 3160 4822 100 11348 1k 30% LIN 3161 4822 050 24302 4k3 1% 0,6W 3162 4822 050 24703 47k 1% 0,6W 3163 4822 050 21003 10k 1% 0,6W 3164 4822 050 22209 22Ω 1% 0,6W 3165 4822 050 24704 470k 1% 0,6W 3166 4822 050 21203 12k 1% 0,6W 3167 4822 050 26209 62Ω 1% 0,6W		6163 4822 130 30842 BAV21 6164 4822 130 34233 BZX79-C5V1 6165 4822 130 30842 BAV21 6166 4822 130 31607 RGP10D
	4822 265 30891 2 P (item M101) 4822 265 30892 4 P (item M102) 4822 265 30894 2 P (item M103) 4822 265 30893 4 P (item M104) 4822 265 41106 7 P (item M105)		7103 4822 130 62699 2SC4237 7104 4822 130 40995 BD434 7105 4822 130 41344 BC337-40 7107 4822 130 41344 BC337-40 7108 4822 130 41087 BC638 7109 4822 130 80908 CNX62A 7150 5322 130 24081 BT151-500Ω 7153 4822 130 44503 BC547C 7154 4822 130 44104 BC328 7155 4822 130 44196 BC548C		
	1101 4822 280 70358 Degaussing				
	2103 4822 121 51265 470nF 250V 2104 4822 121 51374 220nF 20% 250V 2105 4822 122 33417 1,5nF 400V 2106 4822 122 33417 1,5nF 400V 2107 4822 121 51374 220nF 20% 250V 2108 4822 122 33417 1,5nF 400V 2109 4822 122 33417 1,5nF 400V 2110 4822 124 42159 330μF 20% 400V 2111 4822 124 42159 330μF 20% 400V 2112 4822 121 43911 47nF 10% 630V 2113 4822 126 11454 470pF 2kV 2114 4822 124 41334 470μF 20% 35V 2115 4822 124 41334 470μF 20% 35V 2116 4822 124 41334 470μF 20% 35V 2117 4822 124 23538 1μF 20% 50V 2118 4822 121 43912 33nF 10% 100V 2119 4822 121 43912 33nF 10% 100V 2121 4822 126 10177 4,7nF 20% 400V 2122 4822 126 10177 4,7nF 20% 400V 2123 4822 121 43911 47nF 10% 630V 2151 4822 122 32569 220p 2kV 2152 4822 124 42158 68μF 20% 250V 2153 4822 124 40755 100μF 20% 100V 2154 4822 122 33645 220pF 500V 2155 4822 124 41334 470μF 20% 35V 2156 4822 121 43698 470nF 100V 2157 4822 122 33645 220pF 500V 2158 4822 701 11489 1000μF 25V 2159 4822 126 10783 100pF 5% 2kV 2161 4822 122 33645 220pF 500V 2162 4822 701 11489 1000μF 25V 2163 4822 124 40433 47μF 20% 25V 2164 4822 126 11103 10nF 5% 50V 2165 4822 124 41334 470μF 20% 35V 2166 4822 124 41751 47μF 20% 50V 2167 4822 124 42161 33μF 20% 250V 2169 4822 124 40201 1000μF 20% 16V				
	3101 4822 053 21334 330k 5% 0,5W 3102 4822 116 30417 7Ω 15% (NTC) 3103 4822 116 30417 7Ω 15% (NTC) 3104 4822 116 40144 12Ω (PTC) 3105 4822 116 82992 180k 5% 2W 3106 4822 116 82992 180k 5% 2W 3107 4822 116 80388 22K 5W 3108 4822 116 82993 120Ω 5% 1W 3109 4822 116 82993 120Ω 5% 1W 3110 4822 116 82985 100Ω 5% 1W 3111 4822 050 21003 10k 1% 0,6W 3112 4822 050 25604 560k 1% 0,6W 3113 4822 050 22702 2k7 1% 0,6W		5101 4822 157 63213 Line choke 23uH 5102 4822 157 63213 Line choke 23uH 5104 4822 157 63216 Power transformer 5105 4822 146 30977 Choke 130uH 5150 4822 157 63214 Choke 360uH 5151 4822 156 21399 Choke 180uH 5152 4822 157 53779 Bar 5153 4822 157 63215 Choke 30uH 5154 4822 157 53779 Bar 5155 4822 157 53779 Bar		
	6101 4822 130 80572 RGP30J 6102 4822 130 80572 RGP30J 6103 4822 130 80572 RGP30J 6104 4822 130 80572 RGP30J 6105 4822 130 31393 RGP10J 6106 4822 130 31393 RGP10J 6107 4822 130 31393 RGP10J 6108 4822 130 81062 RGP30D 6109 4822 130 81062 RGP30D 6110 4822 130 30862 BZX79-F9V1 6111 4822 130 30842 BAV21 6112 4822 130 30842 BAV21 6113 5322 130 81917 SB140 6150 5322 130 31969 RGP15M 6151 5322 130 33885 RGP15J 6153 5322 130 31971 RGP15D 6154 4822 130 30842 BAV21 6155 4822 130 32807 BZX79-F30 6156 4822 130 31607 RGP10D 6157 5322 130 31969 RGP15M 6158 5322 130 81917 SB140 6159 5322 130 81917 SB140 6160 4822 130 34167 BZX79-F6V2 6161 4822 130 30842 BAV21				

**Video panel**

Various					
1300	4822 212 23659	Video panel complete	3301	4822 051 10759	
	5322 390 20011	Silicone grease	3302	4822 050 21003	
			3303	4822 051 10201	
			3304	4822 051 10331	
			3305	4822 051 10103	
			3306	4822 051 10109	
	4822 265 41104	10 P (item M308)	3307	4822 050 24701	
	4822 265 30889	3 P (item M309)	3308	4822 051 10109	
	4822 265 30885	4 p (item M304)	3309	4822 050 23909	
	4822 267 41002	1p Mini pin (6x)	3311	4822 051 10101	
			3312	4822 051 10759	
	2302	4822 124 22686	10µF 16V	3313	4822 116 82995
	2303	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3314	4822 116 82995
	2304	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3315	4822 050 21002
	2305	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3317	4822 051 10759
	2306	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3318	4822 050 21003
	2307	4822 124 22678	100µF 20% 16V	3319	4822 051 10201
	2308	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3321	4822 051 10331
	2309	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3322	4822 051 10103
	2311	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3323	4822 051 10109
	2312	4822 122 32442	10nF 50V	3324	4822 051 10109
	2313	4822 124 22681	47µF 20% 16V	3325	4822 050 23909
	2314	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3326	4822 051 10101
	2315	4822 122 32442	10nF 50V	3327	4822 051 10759
	2319	4822 124 42162	1µF 160V	3328	4822 116 82995
	2322	4822 124 22686	10µF 16V	3329	4822 116 82995
	2323	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3332	4822 050 21002
	2324	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3333	4822 051 10759
	2325	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3334	4822 050 21003
	2326	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3335	4822 051 10201
	2327	4822 124 22678	100µF 20% 16V	3336	4822 051 10331
	2328	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3337	4822 051 10103
	2329	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3338	4822 051 10109
	2331	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3339	4822 051 10109
	2332	4822 122 32442	10nF 50V	3341	4822 050 23909
	2333	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3342	4822 051 10101
	2334	4822 122 32442	10nF 50V	3343	4822 051 10759
	2337	4822 124 42196	10µF 160V	3344	4822 116 82995
	2338	4822 124 42162	1µF 160V	3345	4822 116 82995
	2342	4822 124 22686	10µF 16V	3346	4822 051 028201
	2343	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3347	4822 050 21002
	2344	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3348	4822 051 10109
	2345	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3349	4822 051 10272
	2346	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3351	4822 100 11319
	2347	4822 124 22678	100µF 20% 16V	3352	4822 051 10472
	2348	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3353	4822 051 20222
	2349	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3354	4822 051 10682
	2351	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3355	4822 100 20842
	2352	4822 122 32442	10nF 50V	3356	4822 051 20222
	2353	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3357	4822 100 20842
	2354	4822 122 32442	10nF 50V	3358	4822 051 20222
	2358	4822 124 42162	1µF 160V	3359	4822 100 20842
	2358	4822 124 42196	10µF 160V	3361	4822 051 20222
	2359	4822 124 23442	22µF 20% 100V	3365	4822 051 10103
	2361	4822 124 41659	4,7µF 20% 25V	3366	4822 051 10122
	2366	4822 122 32442	10nF 50V	3367	4822 051 10151
	2371	4822 124 42163	47µF 160V	3368	4822 051 10151
	2372	4822 122 32444	33pF 5% 50V	3369	4822 051 10151
	2373	4822 122 32444	33pF 5% 50V	3371	4822 051 10103
	2374	4822 122 32444	33pF 5% 50V	3372	4822 100 11163
	2402	4822 124 22686	10µF 16V	3373	4822 051 10104
	2403	4822 122 32442	10nF 50V	3375	4822 051 10104
	2404	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3376	4822 051 10103
	2405	4822 122 31808	150pF 10% 50V	3377	4822 100 11163
	2406	4822 122 33496	100nF 10% 63V	3378	4822 051 10104
	2407	4822 122 32442	10nF 50V	3379	4822 051 10225
	2408	4822 122 31773	560pF 5% 50V	3381	4822 051 10104
	2409	4822 122 32442	10nF 50V	3382	4822 051 10103
	2411	4822 122 31765	100pF 5% 50V	3383	4822 100 11163
	2412	4822 122 32442	10nF 50V	3384	4822 051 10104
	2413	4822 122 32442	10nF 50V	3385	4822 051 10225
	2414	4822 126 11456	330nF 10% 63V	3386	4822 051 10104
			3387	4822 051 10109	
			3388	4822 051 10109	
			3389	4822 051 10109	
			3391	4822 051 10109	
			3392	4822 051 10109	
			3393	4822 051 10109	
			3394	4822 116 82989	
			3395	4822 116 82989	
			3396	4822 116 82989	
			3397	4822 116 82989	
			3398	4822 116 82989	
			3401	4822 051 20222	
			3402	4822 051 10103	
			3403	4822 051 10332	
			3404	4822 051 10224	
			3405	4822 051 10103	
			3406	4822 051 10392	
			3407	4822 051 20222	
			3408	4822 051 20222	
			3409	4822 052 10478	
			3411	4822 051 20222	
			3412	4822 051 10103	
			3413	4822 051 10332	
			3414	4822 051 10224	
			3415	4822 051 20222	
			3416	4822 051 20222	
			3421	4822 051 10182	
			3422	4822 051 20222	
			3423	4822 116 82987	
			3424	4822 051 10153	
			3425	4822 051 10102	
			3426	4822 051 10183	
			3427	4822 051 10102	
			3431	4822 116 82996	
			3432	4822 051 10225	
			3433	4822 051 10472	
			3435	4822 116 80394	
			3436	4822 116 82987	
			3437	4822 116 82059	
			3438	4822 051 10152	
			3439	4822 116 82988	
				1k2 1% 0.25W	
			5301	4822 152 20596	
			5302	4822 152 20596	
			5303	4822 152 20596	
			5304	4822 152 20626	
			5305	4822 152 20626	
			5306	4822 152 20626	
			5307	4822 526 10541	
			5308	4822 526 10541	
			5311	4822 152 20596	
			5312	4822 152 20596	
			5313	4822 152 20596	
			5707	4822 526 10541	
			5708	4822 526 10541	
				Ferrite bead	
				Ferrite bead	
			6302	4822 130 34382	
			6306	4822 130 30842	
			6308	4822 130 30842	
			6311	4822 130 30842	
			6313	4822 130 30842	
			6314	4822 130 30842	
			6315	4822 130 30842	
			6316	4822 130 30842	
			6317	4822 130 30842	
			6318	4822 130 30842	
			6319	4822 130 30842	
			6321	4822 130 31878	
			6322	4822 130 31878	
			6403	4822 130 30842	
			6404	4822 130 30842	
			6405	4822 130 30842	
			6408	4822 130 30621	
				1N4148	

**Video panel (continued)**

7301 4822 130 44196	BC548C
7302 4822 209 63873	LM1201N
7303 4822 209 63873	LM1201N
7304 4822 209 63873	LM1201N
7305 4822 130 62278	2SC3950Ω
7306 4822 130 62278	2SC3950Ω
7307 4822 130 62278	2SC3950Ω
7308 4822 130 62279	2SC3953E
7309 4822 130 62279	2SC3953E
7311 4822 130 62279	2SC3953E
7312 4822 130 62751	BFQ232A
7313 4822 130 62752	BFQ252A
7314 4822 130 62751	BFQ232A
7315 4822 130 62752	BFQ252A
7316 4822 130 62751	BFQ232A
7317 4822 130 62752	BFQ252A
7318 4822 130 41646	BF423
7319 4822 130 41646	BF423
7321 4822 130 41646	BF423
7325 5322 130 60068	BC558C
7326 5322 130 60068	BC558C
7401 4822 130 41594	PH2369
7402 4822 130 41594	PH2369
7403 4822 209 10223	HEF4077BP
7405 4822 130 44196	BC548C
7406 4822 130 44196	BC548C
7407 5322 130 60068	BC558C
7408 5322 130 60068	BC558C
7409 4822 130 41594	PH2369

**Control panel**

4822 276 13089	Manual deg. (Sk2)
3348 4822 100 20817	10k 20% 0,05W
3467 4822 100 20817	10k 20% 0,05W
3509 4822 100 20817	10k 20% 0,05W
3528 4822 100 20821	10k 20% 0,05W
3633 4822 100 20817	10k 20% 0,05W
3806 4822 100 20821	10k 20% 0,05W

**Led panel**

6162 4822 130 81701	LTL3238AS

**CRT panel**

Various	
4822 212 23662	CRT panel complete
4822 255 70263	CRT socket (item F702)
4822 265 30887	5P (item F704)
4822 265 30895	2 P (item M701)
4822 701 11614	Mini pin (3x)

2703 4822 126 10206	2,2nF 10% 500V
2704 4822 122 33967	680pF 5% 500V
2705 4822 122 40427	2kV 470pF
2707 4822 252 60124	Spark
2708 4822 252 60124	spark
2709 4822 252 60124	spark

3706 4822 116 83002	33Ω 10% 0,5W
3713 4822 116 83002	33Ω 10% 0,5W
3719 4822 116 83002	33Ω 10% 0,5W
3722 4822 116 80547	1k5 5% 0,5W
3723 4822 116 80548	15k 5% 0,5W

5701 4822 152 20596	4,7uH

6709 4822 130 42489	BYD33G

# **ERRATA SHEET TO SERVICE MANUAL**

## **4CM27.. 4822 727 18411**

**Page CS43529:**

Video, vertical frequency 50-90Hz (automatic)

**Diagram A:**

Diode 6408 should be 6406  
Capacitor 2300 should be 2308  
Resistor 3403 should be 3409  
Resistor 3367 should be deleted

**Diagram B:**

Mapping H6- 56kHz should be 31.5kHz  
Mapping H7- 35.2kHz should be 35.7kHz  
Resistor 3617 should be 3647  
Resistor 3517 should be 3617

**Diagram C:**

Add capacitor 2421 10nF between pin 1-F107 and pin 3-F107

**Partslist:**

Add item 109 4822 438 10366 Back cover for 4CM2799/00T with BNC plug holes.

Change items 3394/3395/3396 into 4822 052 10828 8R2  
Change item 2319 into item 2318 10 $\mu$ F 160V  
Change item 2358 into item 2357 10 $\mu$ F 160V  
Change item 6608 into UF5404

## SERVICING OF SMDs (Surface Mounted Devices)

### 1 General cautions on handling and storage.

- Oxidation on the SMDs terminals results in poor soldering. Do not handle SMDs with bare hands.
- Avoid for storage places that are sensitive to oxidation such as places with sulfur or chlorine gas, direct sunlight, high temperatures or a high degree of humidity.  
As a result the capacitance or resistance value of the SMDs may be affected.
- Rough handling of circuit boards containing SMDs may cause damage to the components as well as the circuit boards. Circuit boards containing SMDs should never be bent or flexed. Different circuit board materials expand and contract at different rates when heated or cooled and the components and/or solder connections may be damaged due to the stress. Never rub or scrape chip components as this may cause the value of the component to change. Similarly, do not slide the circuit board across any surface.

### 2 Removal of SMDs

- Heat the solder (for 2-3 seconds) at each terminal of the chip. Small components can, by means of litz wire and a limited horizontal force, be removed with the soldering iron. They can also be removed with a solder sucker (see Fig. 3) or
- While holding the SMD with a pair of tweezers take it off gently using the soldering iron's heat applied to each terminal (see Fig. 3B).
- Remove the excess solder on the solder lands by means of litz wire or a solder sucker (see Fig. 3C).

#### Caution on removal:

- When handling the soldering iron, use suitable pressure and be careful.
- When removing the chip, do not use undue force with the pair of tweezers.
- The soldering iron to be used (approx. 30 W), must preferably be provided with a thermal control (soldering temperature about 225 to 250°C).
- The chip, once removed, must **never** be used again.




Fig. 3

### 3 Attachment of SMDs

- Locate the SMD on the solder lands by means of tweezers and solder the component at one side. Ensure that the component is positioned well on the solder lands (see Fig. 4A).
- Next complete the soldering of the terminals of the component (see Fig. 4B).




Fig. 4

#### Caution on attachment:

- When soldering the SMD terminals, do not touch them directly with the soldering iron. The soldering must be as quick as possible; care must be taken to avoid damage to the terminals and the body itself.
- Keep the SMD's body in contact with the printed board when soldering.
- The soldering iron to be used (approx. 30 W) must preferably be provided with a thermal control (soldering temperature about 225 to 250°C).
- Soldering should not be done outside the solder land.
- Soldering flux (of rosin) may be used but should not be acidic.
- After soldering, let the SMD cool down gradually at room temperature.
- The quantity of solder must be proportional with the size of the solder land. If the quantity is too great, the SMD might crack or the solder lands might be torn loose from the printed board (see Fig. 5).




Fig. 5

**GB** WARNING

All ICs and many other semi-conductors are susceptible to electrostatic discharges (ESD). Careless handling during repair can reduce life drastically.

When repairing, make sure that you are connected with the same potential as the mass of the set via a wrist wrap with resistance. Keep components and tools also at this potential.

**ESD****F** ATTENTION

Tous les IC et beaucoup d'autres semi-conducteurs sont sensibles aux décharges statiques (ESD).

Leur longévité pourrait être considérablement écourtée par le fait qu'aucune précaution n'est prise à leur manipulation.

Lors de réparations, s'assurer de bien être relié au même potentiel que la masse de l'appareil et enfiler le bracelet serti d'une résistance de sécurité.

Veiller à ce que les composants ainsi que les outils que l'on utilise soient également à ce potentiel.

**D** WARNUNG

Alle ICs und viele andere Halbleiter sind empfindlich gegen elektrostatische Entladungen (ESD).

Unsorgfältige Behandlung bei der Reparatur kann die Lebensdauer drastisch vermindern. Sorgen Sie dafür, dass Sie im Reparaturfall über ein Pulsarmband mit Widerstand mit dem Massepotential des Gerätes verbunden sind. halten Sie Bauteile und Hilfsmittel ebenfalls auf diesem Potential.

**NL** WAARSCHUWING

Alle IC's en vele andere halfgeleiders zijn gevoelig voor electrostatische ontladingen (ESD).

Onzorgvuldig behandelen tijdens reparatie kan de levensduur drastisch doen verminderen. Zorg ervoor dat u tijdens reparatie via een polsband met weerstand verbonden bent met hetzelfde potentiaal als de massa van het apparaat.

Houd componenten en hulpmiddelen ook op ditzelfde potentiaal.


**I** AVVERTIMENTO

Tutti IC e parecchi semi-conduttori sono sensibili alle scariche statiche (ESD).

La loro longevità potrebbe essere fortemente ridotta in caso di non osservazione della più grande cautela alla loro manipolazione. Durante le riparazioni occorre quindi essere collegato allo stesso potenziale che quello della massa dell'apparecchio tramite un braccialetto a resistenza.

Assicurarsi che i componenti e anche gli utensili con quali si lavora siano anche a questo potenziale.

# STATIC CONVERGENCE SYSTEM



"B" and "R" electron beam movement  
as a result of the additional 4-pole magnet


"B" en "R" elektronenstraal beweging  
ten gevolge van de "additional 4-pole magnet"

Déplacement du faisceau d'électrons "B" et "R"  
du fait de l' "aimant supplémentaire 4 pôles"

Bewegung der Elektronenstrahlen "B" und "R"  
mit dem "Additional 4-pole Magnet"

Spostamento del raggio degli elettronici del blu  
e rosso sotto l'influenza del magnete addizionale a 4 poli

## "Additional 4-pole"



"B" and "R" electron beam movement  
as a result of the 6-pole magnet


"B" en "R" elektronenstraal beweging  
ten gevolge van de "6-pole magnet"

Déplacement du faisceau d'électrons  
"B" et "R" du fait de l' "aimant 6 pôles"

Bewegung der Elektronenstrahlen  
"B" und "R" mit dem "6-pole Magnet"

Spostamento del raggio degli elettronici del blu  
e rosso sotto l'influenza del magnete a 6 poli

## "6-pole"



"B" and "R" electron beam movement  
as a result of the 4-pole magnet


"B" en "R" elektronenstraal beweging  
ten gevolge van de "4-pole magnet"

Déplacement du faisceau d'électrons  
"B" et "R" du fait de l' "aimant 4 pôles"

Bewegung der Elektronenstrahlen  
"B" und "R" mit dem "4-pole Magnet"

Spostamento del raggio degli elettronici del blu  
e rosso sotto l'influenza del magnete a 4 poli

## "4-pole"




- Direction in which the electron moves
- Richting waarin de elektronenstraal zich verplaatst
- Sens de déplacement du faisceau d'électrons
- Bewegungsrichtung des Elektronenstrahls
- Senso di spostamento del raggio degli elettronni
- Direction of the magnetic field
- Richting van het magneetveld
- Direction du champ magnétique
- Richtung des Magnetfeldes
- Senso del campo magnetico


Fig. 2

# LOCATION OF ADJUSTING COMPONENTS


Control panel (only manual controls)




Supply panel (component view)








Video panel (component view)



L.O.T. (top view)




Sync panel (S.M.D. side view)




REMARK: = hole in screening plate

CM 5000  
CL 16532010 011  
170491

**EXPLODED VIEW**




## WIRING DIAGRAM




# WAVE FORMS FOR DIAGRAM A

CRT P  
(viewe




**CRT PC BOARD  
(viewed from the copper track side)**




**VIDEO P**  
(viewed


## VIDEO PCB (COMPONENT SIDE VIEW)



## **CONTROL**




#### **VIDEO PC BOARD (viewed from the component side)**



PC8 03210  
T28/118


**CONTROL PC BOARD**  
(viewed from the component side)




PCB 0321  
T28/116


## BLOCK DIAGRAM

BLOCK DIAGRAM  
CM5000



# BLOCK DIAGRAM





**GB** Conditions in  
oscillograms  
measured

- Monitor connecte
  - ATI interface carc
  - Signal: From serv  
Select: Grey-scale mode.
  - Brightness contrc central position.

**NL** Condities wa:  
oscillogramm  
zijn.

- Monitor aangesloten
  - In computer "ATI-in"
  - Signaal: Uit service
  - Kies: Grijsschaal Mode
  - Helderheidregelaar: mechanische mid

**F Conditions per continues et montage**

- Le moniteur doit être connecté à l'ordinateur.
  - Le signal doit être envoyé au service-test.

Sélection : mire cible 56kHz/70Hz, 102

  - Réglage de la luminosité et de la médiane mécanique.

## D Bedingungen und die Oszillationen gemessen werden

- Monitor an den C
  - Im Computer eine
  - Signal: Von der S  
Grauskalenmuster  
Modus
  - Helligkeitsregler u  
Mittelstellung

## I Condizioni di e degli oscillatori

- Monitor collegato
  - Scheda interfacci
  - Segnale: dal progr  
software.  
Selezionare: il se  
56 kHz/70 Hz 10%
  - Controllo della lu  
posizione interme

**GB** Conditions in which the DC voltages and oscillograms in the circuit diagrams are measured

- Monitor connected to a computer.
- ATI interface card installed in computer.
- Signal: From service test software package.  
Select: Grey-scale pattern in 56 kHz/70 Hz 1024 x 768 mode.
- Brightness control and contrast control in mechanical central position.

**NL** Condities waaronder de gelijkspanningen en oscillogrammen in de principeschema's gemeten zijn.

- Monitor aangesloten op een computer
- In computer "ATI-interface-kaart" geïnstalleerd.
- Signaal: Uit service-testsoftware-pakket.  
Kies: Grijsschaalpatroon in 56 kHz/70 Hz 1024x768 Mode
- Helderheidregelaar en contrastregelaar in mechanische middenstand.

**F** Conditions permettant de mesurer les tensions continues et les oscillogrammes des schémas de montage

- Le moniteur doit être relié à un ordinateur.
- Une carte d'interface ATI doit être installée dans l'ordinateur.
- Le signal doit provenir de l'ensemble logiciel service-test.  
Sélection : mire de l'échelle du gris en mode 56kHz/70Hz, 1024x768
- Réglage de luminosité et de contraste en position médiane mécanique.

**D** Bedingungen, unter denen die Gleichspannungen und die Oszillogramme in den Blockdiagrammen gemessen wurden

- Monitor an den Computer angeschlossen.
- Im Computer eine "ATI-Interface-Karte" installiert.
- Signal: Von der Service-Testsoftware Grauskalenmuster im 56 kHz/70 Hz 1024x768 Punkte Modus
- Helligkeitsregler und Kontrastregler in mechanischer Mittelstellung


**I** Condizioni di misurazione delle tensioni continue e degli oscillogrammi negli schemi di principio

- Monitor collegato al computer.
- Scheda interfaccia ATI installata nel computer.
- Segnale: dal programma di servizio di controllo del software.  
Selezionare: il segnale a barre grigie nel modo 56 kHz/70 Hz 1024x768.
- Controllo della luminosità e del contrasto nella posizione intermedia.


**G**  
EHT  
OUTPUT

REMARK  
  
REFERENCE  
TO CIRCUIT  
DIAGRAM  
DESCRIPTION



PRS 06923  
T-08 115




## **VIDEO PROCESSING AND CRT SCHEMATIC DIAGRAM**



## **VIDEO PROCESSING AND CRT SCHEMATIC DIAGRAM**



A




CM 5000

CL16532006/011, AREF  
050491

1	1102	A 5	3350	I 18	7311	K 17
2	1104	D 23	3351	D 6	7312	B 19
3	1105	D 3	3352	E 6	7313	C 19
4	2300	E 14	3353	E 7	7314	G 19
5	2303	B 12	3355	E 6	7315	H 19
6	2304	E 13	3356	E 9	7316	K 19
7	2305	B 14	3357	I 16	7318	C 21
8	2306	B 15	3358	E 8	7319	H 21
9	2307	B 15	3359	N 14	7321	L 21
10	2309	D 11	3361	E 7	7325	I 16
11	2311	O 10	3365	M 17	7326	I 17
12	2312	E 15	3366	M 17	7401	K 2
13	2313	N 23	3367	M 26	7402	M 2
14	2314	D 18	3367	C 18	7403	J 4
15	2315	C 16	3368	H 18	7403	J 7
16	2318	A 20	3369	L 18	7403	L 4
17	2319	B 20	3371	C 21	7403	L 7
18	2322	G 10	3372	C 21	7405	L 9
19	2323	F 12	3373	D 21	7406	G 4
20	2324	I 13	3374	B 22	7407	G 5
21	2325	F 14	3375	C 21	7408	G 5
22	2326	F 15	3376	G 21	7409	I 3
23	2327	F 15	3377	H 21		
24	2328	I 14	3378	H 21		
25	2329	I 11	3379	F 22		
26	2331	I 10	3381	G 21		
27	2332	I 15	3382	L 21		
28	2333	H 18	3383	L 21		
29	2334	G 16	3384	H 21		
30	2337	F 20	3385	K 22		
31	2338	G 20	3386	L 21		
32	2342	L 10	3387	B 20		
33	2343	K 12	3388	C 20		
34	2344	N 13	3389	G 20		
35	2345	K 14	3391	G 20		
36	2346	K 15	3392	K 20		
37	2347	K 15	3393	L 20		
38	2348	N 14	3394	A 20		
39	2349	M 11	3395	E 20		
40	2351	M 10	3396	J 20		
41	2352	M 15	3397	A 16		
42	2353	M 18	3398	F 16		
43	2354	K 16	3401	K 2		
44	2357	J 20	3402	J 2		
45	2358	K 20	3403	J 2		
46	2359	M 25	3403	M 24		
47	2361	E 7	3404	K 3		
48	2366	D 8	3405	J 6		
49	2371	N 25	3406	K 6		
50	2372	D 18	3408	N 15		
51	2373	H 18	3411	M 2		
52	2374	M 18	3412	L 3		
53	2402	H 23	3413	L 3		
54	2403	J 8	3414	M 3		
55	2404	K 3	3415	M 5		
56	2405	J 5	3416	M 8		
57	2406	M 3	3421	M 9		
58	2407	H 6	3422	H 9		
59	2408	G 5	3423	H 4		
60	2409	M 9	3424	I 5		
61	2412	H 3	3425	H 5		
62	2413	G 4	3426	H 3		
63	2414	H 5	3427	N 16		
64	2415	G 7	3431	G 7		
65	2416	G 6	3432	H 6		
66	2417	J 2	3433	G 4		
67	2703	I 27	3435	G 5		
68	2704	J 28	3436	G 7		
69	2705	J 28	3437	G 5		
70	2707	H 25	3438	H 5		
71	2708	H 25	3439	G 4		
72	2709	H 25	3706	F 24		
73	3301	D 7	3713	G 24		
74	3302	C 11	3719	G 24		
75	3303	B 13	3722	J 28		
76	3304	C 16	3723	J 29		
77	3305	C 15	3731	A 15		
78	3306	E 14	3732	F 15		
79	3307	N 24	3703	J 15		
80	3308	C 17	3704	B 18		
81	3309	C 17	3705	F 18		
82	3311	C 18	3706	K 18		
83	3312	B 17	3707	N 24		
84	3313	A 18	3708	N 27		
85	3314	A 19	3711	B 16		
86	3316	B 19	3712	F 16		
87	3317	D 7	3713	K 16		
88	3318	H 11	3701	J 27		
89	3319	F 13	6302	N 23		
90	3321	H 16	6306	B 18		
91	3322	H 15	6308	G 18		
92	3323	I 11	6311	K 18		
93	3324	G 17	6313	E 6		
94	3325	H 17	6314	B 21		
95	3326	H 18	6315	C 22		
96	3327	G 17	6316	F 21		
97	3328	F 18	6317	G 22		
98	3329	F 19	6318	K 21		
99	3332	F 19	6319	L 22		
100	3333	8	6321	N 26		
101	3334	L 11	6322	N 26		
102	3335	J 13	6403	J 6		
103	3336	L 16	6404	K 6		
104	3337	L 15	6405	G 6		
105	3338	M 11	6408	H 2		
106	3339	L 17	6709	J 27		
107	3341	L 17	7301	E 7		
108	3342	L 18	7302	C 12		
109	3343	K 17	7303	G 12		
110	3344	J 18	7304	K 12		
111	3345	J 19	7305	C 17		
112	3346	I 17	7306	G 17		
113	3347	K 19	7307	L 17		
114	3348	E 4	7308	B 17		
115	3349	O 6	7309	F 17		

# WAVE FORMS FOR DIAGRAM B


B




AGRAM

B

**SYNC PC BOARD**  
(viewed from the copper track side)




## SYNC PCB (TRACK SIDE VIEW)




CM 5000  
CL 16532006 015  
100491


**SYNC PC BOARD**  
(viewed from the copper track side)

**SYNC PCB (TRACK SIDE VIEW)**







B




## SYNC PROCESSING SCHEMATIC DIAGRAM



## **SCHEMATIC DIAGRAM**






CL 16532006/012 . BREF  
050491

## **POWER PROCESSING SCHEMATIC DIAGRAM**

C




	UL/CSA	EUROPE
1207	3A 250VAC SLOW	2.SAT 250VAC
3130	YES	NO

## **USING SCHEMATIC DIAGRAM**

20



C




CM 5000

CL 16532006/013.CREF  
050491

# WAVE FORMS FOR DIAG



## **E FORMS FOR DIAGRAM C**




## **LED PCB BOARD (viewed from the component side)**

## **POWER SUPPLY PC BOARD (viewed from the component side)**

3153	E10	5101	D1	6105	B4	6156	C9	7108	D4	9109	A8
3153	A7	5102	C1	6106	C4	6157	E9	7109	E7	9110	D9
3156	E7	5104	C7	6107	C6	6158	B8	7150	B9	9111	C1
3157	E7	5105	D3	6108	C4	6159	B9	7153	E7	9112	C1
3158	E8	5150	E9	6109	C4	6160	E7	7154	B7	M101	E2
3159	E7	5151	D9	6110	E3	6161	B7	7155	B7	M102	A2
3160	E8	5152	C10	6111	E3	6163	A7	9101	B2	M103	A4
3161	E7	5153	B9	6112	E5	6164	A8	9102	D4	M104	A7
3162	A8	5154	B10	6113	D5	6165	A8	9103	D4	M105	A9
3163	B7	5155	B9	6150	E9	6166	C9	9104	C5		
3164	A8	6101	A3	6151	D9	7103	C5	9105	E4		
3165	A7	6102	A2	6153	C9	7104	D3	9106	E3		
3166	A8	6103	A3	6154	C9	7105	D3	9107	E6		
3167	A7	6104	A3	6155	C9	7107	E3	9108	B7		

CM 5000  
CL 16532006-016  
100491



(COMPONENT SIDE)

